



Currículum Vitae

2026

Somos Ditapsa Consultores, firma mexicana de ingeniería civil con más de 35 años de experiencia en la supervisión, dirección técnica y gestión administrativa de obras de infraestructura y edificación.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos participado en **900+ proyectos** para instituciones públicas y empresas privadas, contribuyendo al adecuado desarrollo, control y ejecución de obras en distintas regiones de México y Latinoamérica.

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Datos Generales de la Empresa

RAZÓN SOCIAL

DITAPSA Consultores S.A. de C.V.

DOMICILIO

Cerrada Miguel Noreña No. 15
Col. San José Insurgentes, Benito Juárez
Ciudad de México, CDMX, México
C.P. 03900

TELÉFONOS

55 2455 5800
55 2455 5818
55 5593 0015

SITIO WEB

www.ditapsa.com

ACTA CONSTITUTIVA

Acta Constitutiva No. 5045 con fecha 14 de Agosto de 1991, ante el Notario Público No. 40 del Edo. de México, Lic. José Luis Borbolla Pérez, Folio Mercantil No. 76509, del día 18 de junio de 1993, en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F.

REPRESENTANTES LEGALES

C.P. Nicolás Guerrero Villalobos
Lic. Gabriela Archundia Navarro

REPRESENTANTES TÉCNICOS

Ing. Carlos E. Guerrero Mondoño
Ing. Javier Cesín Farah
Ing. Sandra E. Hernández Becerril
Arq. Yakin Avendaño Velazco

REGISTROS

CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
REGISTRO PATRONAL DEL INFONAVIT

1488
84864
DCO 940928 3P9
Y601923510 7
092588980

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Perfil Institucional

Ditapsa Consultores

Nuestra Filosofía

Nuestros Objetivos de Calidad

Nuestros Servicios

Organización y Equipo Técnico

Asesores Externos

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Somos Ditapsa Consultores

Empresa mexicana de ingeniería civil con amplia experiencia en supervisión, gerencia y dirección técnica de proyectos de obra pública y privada, respaldada por más de tres décadas de trayectoria y presencia internacional.

Somos una firma mexicana de ingeniería civil especializada en la supervisión, gerencia y desarrollo de proyectos de infraestructura, así como en la dirección técnica y administrativa de obras para los sectores público y privado. Nuestra experiencia abarca el control técnico de obra, la gestión contractual y administrativa de proyectos, así como servicios de ingeniería de costos, auditorías técnicas y evaluación de procesos de contratación. Nuestro trabajo se rige por principios éticos y profesionales claramente definidos, y se orienta a asegurar el desarrollo ordenado y transparente de los proyectos mediante procesos estructurados, control técnico riguroso y apego a la normatividad aplicable.

Contamos con un equipo multidisciplinario de ingenieros y arquitectos con una experiencia promedio superior a 20 años, lo que nos permite participar en proyectos de diversa escala y complejidad, incluyendo infraestructura estratégica y desarrollos de alta exigencia técnica. Esta experiencia acumulada se traduce en una capacidad sólida para anticipar riesgos, coordinar especialidades y dar seguimiento integral a cada etapa del proceso constructivo.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos fortalecido un enfoque de trabajo basado en la planeación, el control y la trazabilidad de la información, asegurando el cumplimiento de los

alcances, tiempos y costos establecidos. Nuestra participación abarca desde las etapas iniciales de análisis y estudios de apoyo, hasta la supervisión y dirección de obra, con una visión técnica y administrativa integrada.

Como parte de nuestra evolución, hemos establecido alianzas estratégicas con firmas nacionales e internacionales, lo que nos ha permitido ampliar nuestras capacidades técnicas y adoptar mejores prácticas en distintos ámbitos de la ingeniería. Esta colaboración constante ha fortalecido nuestra flexibilidad operativa y nuestra capacidad de adaptación a distintos marcos técnicos y regulatorios.

En años recientes, hemos incorporado experiencia internacional a través de nuestra participación en proyectos fuera de México, consolidando una visión más amplia del ejercicio de la ingeniería y reforzando nuestra capacidad para operar en contextos diversos, manteniendo siempre los mismos estándares de calidad, control y cumplimiento que caracterizan nuestro trabajo.

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Nuestra Filosofía

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la ética profesional, el cumplimiento y la transparencia como ejes para generar confianza y asegurar resultados sostenibles en cada proyecto.

En Ditapsa entendemos la calidad como un sistema de trabajo orientado al cumplimiento, la transparencia y la satisfacción del cliente, sustentado en procesos claros, experiencia técnica y una cultura de mejora continua.

Orientamos nuestra operación a brindar servicios de ingeniería que respondan de manera consistente a las necesidades de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento de los alcances, tiempos, costos y estándares de calidad definidos para cada proyecto. Este enfoque nos permite construir relaciones de largo plazo basadas en confianza, control y certidumbre.

Nuestros servicios se distinguen por la integridad, el compromiso, el profesionalismo y el uso adecuado de la tecnología, siempre con apego a las normas y reglamentos aplicables en materia de ingeniería y construcción, y bajo principios éticos y profesionales claramente establecidos.

NUESTRA MISIÓN

Brindar servicios de ingeniería al sector público y privado, mediante procesos eficaces y equipos de trabajo especializados, asegurando el cumplimiento en tiempo, calidad y costo pactados, y generando valor a través de una gestión técnica y administrativa confiable.

NUESTRA VISIÓN

Consolidarnos como una empresa de ingeniería reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de sus servicios, la solidez de sus procesos y la confianza generada en cada proyecto desarrollado.

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Nuestros Objetivos de Calidad

Nuestros objetivos de calidad definen las prioridades que orientan nuestra operación, permiten evaluar nuestro desempeño y aseguran la alineación entre nuestros procesos, el desarrollo del equipo y las expectativas de nuestros clientes.

En Ditapsa, los objetivos de calidad funcionan como un marco de referencia para la toma de decisiones y la mejora continua. A través de ellos, buscamos asegurar la consistencia de nuestros servicios, fortalecer nuestras capacidades internas y sostener un crecimiento ordenado, siempre en apego a los principios de cumplimiento, ética profesional y transparencia que rigen nuestra operación.

ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

Cumplir de manera consistente con los requerimientos técnicos, contractuales y normativos de cada proyecto, garantizando el cumplimiento de alcances, tiempos y costos establecidos, así como una comunicación clara y oportuna durante todo el proceso.

FORTALECER EL DESARROLLO DE NUESTRO EQUIPO

Impulsar la capacitación, especialización y crecimiento profesional de nuestro personal, promoviendo una cultura de responsabilidad, ética profesional y mejora continua en todas las áreas de la organización.

CONSOLIDAR NUESTRO POSICIONAMIENTO

Reforzar la presencia y el reconocimiento de Ditapsa a nivel nacional e internacional mediante la calidad de nuestros servicios, la solidez de nuestros procesos y la confianza generada en cada proyecto desarrollado.

SOSTENER UN CRECIMIENTO ORDENADO Y RESPONSABLE

Incrementar y diversificar la cartera de clientes de forma planificada, asegurando que el crecimiento de la empresa se mantenga alineado con su capacidad operativa, sus principios éticos y sus estándares de calidad.

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Nuestros Servicios

Nuestra oferta de servicios se sustenta en un conjunto de capacidades técnicas que nos permiten abordar proyectos de ingeniería desde distintas perspectivas, integrando análisis, planeación, supervisión y control para asegurar su correcta ejecución.



Estudios

Elaboración de estudios técnicos y análisis especializados para evaluar la viabilidad, condiciones y requerimientos de proyectos de infraestructura y edificación.




Proyectos de Ingeniería

Desarrollo de proyectos de ingeniería que definen las soluciones técnicas necesarias para la ejecución de obras de infraestructura y edificación.



Dirección Técnica y Supervisión de Obra

Supervisión técnica y administrativa orientada a asegurar que los proyectos se ejecuten conforme a especificaciones, programas de obra y condiciones contractuales.



Ingeniería de Costos y Auditorías

Revisión técnica y económica de proyectos para evaluar presupuestos, estimaciones y el uso adecuado de los recursos durante la ejecución de las obras.

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Organización y Equipo Técnico

En Ditapsa contamos con una estructura organizacional diseñada para asegurar la correcta gestión, supervisión y control de los proyectos, respaldada por un equipo técnico especializado y coordinado por áreas de responsabilidad claramente definidas.

En Ditapsa proporcionamos servicios de ingeniería orientados al desarrollo de proyectos, estudios técnicos de apoyo y a la supervisión, dirección y control de obras de edificación e infraestructura. Nuestro trabajo se sustenta en una estructura organizacional que permite integrar de manera eficiente la gestión técnica, administrativa y contractual de los proyectos.

Para el desarrollo de nuestras actividades contamos con un equipo de profesionistas y técnicos especializados en diversas disciplinas de la ingeniería, muchos de ellos con estudios de posgrado y amplia experiencia en su área. Esta estructura se complementa con el uso de herramientas, metodologías y recursos técnicos adecuados para el análisis, planeación, seguimiento y control de cada proyecto.

Las áreas que integran nuestra organización y sus responsables se presentan a continuación.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Carlos Guerrero Mondoño

Ing. Civil | M. en Administración | M. en Construcción

DIRECTOR EJECUTIVO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Ing. Javier Cesín Farah

Ing. Civil | M. en Ingeniería | M. en Planeación y Sistemas Empresariales | Especialidad en Estructuras

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Gabriela Archundia Navarro

Lic. en Administración de Empresas

DIRECTOR EJECUTIVO DE TESORERÍA

C.P. Nicolás Guerrero Villalobos

Contador Público

DIRECTORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA**Ing. Sandra E. Hernández Becerril***Ing. Civil | M. en Gerencia de Proyectos***Arq. Yakín Avendaño Velazco***Lic. en Arquitectura***DIRECTORA DE COMUNICACIÓN****M. Ximena Guerrero Alarcón***Lic. en Diseño Gráfico | M. en Análisis y Visualización de Datos***DIRECTOR COMERCIAL****Ing. Juan José Madero Santoscoy***Ing. Civil***DIRECTOR DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE PERSONAL****Lic. Emilio De la Vega González***Lic. en Comunicación | M. en Dirección Estratégica de Capital Humano***GERENTE DE CONTROL INTERNO****Ing. Héctor D. Espinosa Arenas***Ing. Civil***GERENTES DE PROYECTO****Ing. Rafael Coria Castro***Ing. Arquitecto***Ing. Carmen Silva***Ing. Civil***Ing. Maximiliano T. Cortés Quiroz***Ing. Civil | M. en Gerencia de Proyectos***SUBGERENTE DE COSTOS****Ing. Miriam Rufino***Ing. Civil***SUBGERENTE DE CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS****Ing. Claudia Cruz Ibarra***Ing. Civil***SUBGERENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE****Ing. Ricardo Gil***Ing. Industrial y en Sistemas***COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA****Ing. Javier Domínguez López***Ing. Topógrafo***CONSULTORES ASOCIADOS****Ing. Felipe Díaz de León****Arq. Guillermo Bernard Chavarría**

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Asesores Externos

MECÁNICA DE SUELOS

M. en Ing. Pablo Sánchez Orth

GEOLOGÍA Y GEOHIDROLOGÍA

Dr. Pablo Ibarra Mora

Ing. Juan Manuel Lesser Illades

TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA

Ing. Héctor Merino y Guevara

INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

M. en Ing. José Luna

ESTRUCTURAS

Ing. Francisco García Álvarez

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Arq. Alejandro García Lara

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN

Lic. Ma. Virginia Alarcón Benet

LEGAL

Lic. Carlos Guerrero Alarcón

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Nuestra experiencia

Nuestra experiencia
Proyectos representativos

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Nuestra experiencia

A lo largo de más de tres décadas, hemos participado en proyectos de infraestructura de distintas escalas y especialidades, acumulando una experiencia técnica que se refleja en la diversidad de servicios, sectores y contextos en los que hemos colaborado.


35

AÑOS DE EXPERIENCIA
EN LA INDUSTRIA

900+

PROYECTOS REALIZADOS


150+

CLIENTES PÚBLICOS
Y PRIVADOS

Nuestra experiencia acumulada abarca desde estudios y proyectos de ingeniería hasta supervisión, gestión técnica y análisis de costos, lo que nos permite comprender integralmente el desarrollo de los proyectos.

Nuestra experiencia se extiende a diversas regiones de México y Latinoamérica, demostrando nuestra capacidad de adaptación a distintos contextos técnicos, normativos y geográficos.





DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Proyectos representativos

Nuestra experiencia se ha consolidado a lo largo de más de tres décadas de trayectoria mediante proyectos de diversa escala, complejidad y alcance, reflejando nuestro crecimiento y capacidad de adaptación en distintos sectores y contextos.

1992

Supervisión técnica y administrativa de la construcción de la Sala de Cómputo, de Operadoras y de Atención al Público, del Servicio Computarizado de Emergencia

Enrique Norten y Asoc. | Ciudad de México, CDMX, México

1997

Supervisión técnica de las obras hidráulicas inducidas para puentes y vialidades de la DGOP, con Sistema de Túnel Dirigido

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México

1996

Supervisión de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "San Lorenzo" de 250 lps, en la Del. Tláhuac

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México

1998

Coordinación técnica de las obras hidráulicas inducidas generadas por la construcción de la Línea B del Metro

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México



1999


Supervisión de la 1ra. etapa de la construcción de la captación de alivio y construcción de los colectores del Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México

1996

Supervisión técnica y administrativa de la 2da. etapa del mejoramiento y construcción del Entubamiento del Gran Canal de la Ciudad de México

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México

2001**Supervisión de la remodelación de la Casa Aguayo, también conocida como Casa Puebla***Gobierno del Estado de Puebla | Puebla, México***2004****Supervisión de la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa***SACM | Ciudad de México, CDMX, México***2001****Supervisión técnica y control administrativo de la construcción del Almacén (40,000 m²) y Oficinas (2,200 m²) de Redwood Systems***G Acción | Tepotzotlán, Estado de México, México***2004****Supervisión técnica y control administrativo del proyecto y la construcción de un edificio residencial de 51 departamentos en I. Altamirano 130, Col. San Rafael***G Acción | Ciudad de México, CDMX, México***2004****Supervisión técnica y control administrativo del proyecto y la construcción de un edificio residencial de 12 niveles en Arquímedes 205, Col. Chapultepec Morales***G Acción | Ciudad de México, CDMX, México***2002****Rehabilitación integral de la Pista 10-28 del Aeropuerto Internacional de Acapulco: evaluación estructural, proyecto ejecutivo, licitación y supervisión total de obra mediante desbaste de concreto hidráulico, en asociación con SRF Consulting Group Inc. y ERES Consultants***OMA | Acapulco, Guerrero, México***2005****Supervisión de la construcción de un edificio de 10 niveles en Monte Casino 3, Col. Molinos del Rey, Lomas de Chapultepec***Promotora Ferrocarril de Cuernavaca | Ciudad de México, CDMX, México*

2006

Supervisión integral (proyecto ejecutivo a puesta en marcha) del Edificio de la Unidad Académica de Geografía, bajo contrato a precio alzado y tiempo determinado

UNAM | Morelia, Michoacán, México

**2006**

Supervisión del proyecto y la construcción de dos Plantas Potabilizadoras Santa Catarina 10 y Santa Catarina 13, en la Del. Iztapalapa

SACM | Ciudad de México, CDMX, México

**2006**

Supervisión integral (proyecto ejecutivo a puesta en marcha) del Edificio del Núcleo de Gobierno, Administración y Enseñanza, bajo contrato a precio alzado y tiempo determinado

UNAM | Tequisquiapan, Querétaro, México

**2007**

Gerencia de proyecto para la reconversión y ampliación de la Planta Textil de Tepeji del Río

Canofil | Tepeji del Río, Estado de México, México

**2006**


Supervisión integral (proyecto ejecutivo a puesta en marcha) de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria FES Acatlán, bajo contrato a precio alzado y tiempo determinado

UNAM | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México

**2007**

Supervisión del proyecto y la construcción de la Planta Potabilizadora La Caldera, Del. Iztapalapa

SACM | Ciudad de México, CDMX, México

**2006**

Supervisión de la construcción del Colector Semiprofundo Ejército de Oriente (Tubo Hincado Ø 1.83 m), Del. Iztapalapa

SACM | Ciudad de México, CDMX, México

2008

Gerencia técnica y supervisión de obra del proyecto de un Centro Comercial tipo "Power Center" ubicado en Boulevard Rosales y Avenida 21 de Marzo, Colonia Centro

Grupo DLG | Los Mochis, Sinaloa, México

2009**Presupuesto Paramétrico de la ampliación de la Planta de Bristol, Meyers & Squib***Springall & Lira | Delicias, Chihuahua, México***2009****Gerencia de Proyecto de la construcción del Centro Comercial “Plaza Chimalhuacán”***Grupo Península | Chimalhuacán, Estado de México, México***2009****Supervisión de la construcción de la 1ra. a 5ta. Etapa del Fraccionamiento Punta Estrella, consistente en la urbanización y construcción de 550 viviendas de interés medio***Reside | Playa del Carmen, Quintana Roo, México***2009****Cuantificación, Catálogo de Conceptos y Presupuesto Base del Centro Nacional de Inteligencia y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (104,000 m²)***Springall & Lira | Ciudad de México, CDMX, México***2010****Presupuesto del Conjunto Residencial Villamagna, integrado por 115 viviendas de interés medio en el Club de Golf Las Cruces***Grupo DLG | Apodaca, Nuevo León, México***2011****Coordinación y supervisión de la construcción del Walmart Supercenter Zapopan***Walmart | Zapopan, Jalisco, México***2012****Coordinación y supervisión para la remodelación del Superama Virreyes, en Lomas de Chapultepec***Walmart | Ciudad de México, CDMX, México***2009****Gerencia técnica y supervisión de obra del proyecto de un Centro Comercial tipo “Power Center” denominado “Punto La Paz”***Grupo DLG | La Paz, Baja California Sur, México*

2012**Revisión de los Precios Unitarios de las obras de The Home Store Patria, Villahermosa y Mérida***Gigante Grupo Inmobiliario | Jalisco, Tabasco y Yucatán, México***2012****Revisión de los Precios Unitarios de las obras del Proyecto Corporativo Dos Patios***Gigante Grupo Inmobiliario | Ciudad de México, CDMX, México***2012 - 2020****Supervisión de la construcción de la 1ra. a 3ra. etapa del desarrollo habitacional y comercial Parque Jardín, integrado por una plaza comercial de 33,000 m² y 5 edificios de 22 niveles cada uno***Reside - IAMS A | Ciudad de México, CDMX, México***2012****Gerencia de Proyecto de la construcción del edificio de cafetería y bistró del Centro de Estudios Superiores de San Ángel CESSA, en Tizapan San Ángel***CESSA | Ciudad de México, CDMX, México***2014****Evaluación e Implementación de un nuevo Sistema de Certificación y Recertificación de Proveedores de Grupo Gigante Inmobiliario***Gigante Grupo Inmobiliario | Ciudad de México, CDMX, México***2015****Coordinación y supervisión de la remodelación del Walmart Supercenter Playa del Carmen***Walmart | Playa del Carmen, Quintana Roo, México***2014****Auditoría de la construcción de la Torre A del desarrollo Tres Cumbres Santa Fe***Grupo Copri | Ciudad de México, CDMX, México***2015****Cuantificación y Catálogo de Conceptos de las fachadas de Soriana Echegaray y Soriana Iztapalapa***Gigante Grupo Inmobiliario | CDMX y Estado de México, México*

2016

Gerencia de proyecto de la remodelación y ampliación de un plantel escolar de 3,500 m² en Tacubaya

Christel House México | Ciudad de México, CDMX, México

**2017**

Supervisión técnica y administrativa de la remodelación de las oficinas de Safer, S.A. de C.V., en Samara Santa Fe

Interiores Privée | Ciudad de México, CDMX, México

2017

Presupuesto Paramétrico de las obras del pre-diseño de una línea de conducción, así como de una Planta Potabilizadora

SSW y Atlatec | Sonora, México

2016

Inspección detallada y proyecto de reparación de los Puentes La Noria Km 118+800 y El Nacaral Km 183+018 de la Autopista Durango - Mazatlán

CAPUFE | Durango y Sinaloa, México

**2017**

Gerencia de Proyecto del Desarrollo Residencial We Santa Fe, 372 departamentos en 2 torres de 33 niveles con basamento de estacionamiento y amenidades

MxDesarrollos y Ópera Desarrolladora | Ciudad de México, CDMX, México

2016

Supervisión técnica y administrativa de la construcción de 2 torres de 24 niveles parte del Desarrollo Residencial Veramonte, en Av. Bernardo Quintana 205, Santa Fe

Desarrollo Residencial Veramonte | CDMX, México

**2017**

Supervisión externa para la detección y reparación de fugas en las líneas primarias de agua potable y tratada en las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa, generadas a raíz del Sismo del 19 de septiembre de 2017

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México

2017

Gerencia de Proyecto del desarrollo habitacional "Inspiria Coapa", 50 departamentos de 70 a 90 m² en 2 edificios de 4 niveles sobre basamento con 2 niveles de estacionamiento

MxDesarrollos | Ciudad de México, CDMX, México

**2019**

Supervisión del mantenimiento de los entrepisos del Walmart de Interlomas

Walmart | Huixquilucan, Estado de México, México

2019


Supervisión de la remodelación e impermeabilización del Walmart Súper Center Felix Cuevas

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México

**2018**

Supervisión técnica y administrativa de la remodelación y ampliación del Hotel Park Royal Cancún, en conjunto con GMC9

Park Royal Holiday | Cancún, Quintana Roo, México

**2019**

Supervisión de la reconstrucción de los edificios ubicados en Pacífico 223, Del. Coyoacán

Comité de Reconstrucción de la CDMX | Ciudad de México, CDMX, México

**2018**

Coordinación y supervisión para la remodelación de las Oficinas Vet Toreo

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México

2019


Supervisión Técnica y Administrativa de la Perforación de un pozo profundo de agua potable, localizado en Lázaro Cárdenas, entre San Buenaventura y Ojo de Agua, Col. Ejidos de San Andrés Totoltepec

Campestre Tepepan | Ciudad de México, CDMX, México

2019

Gerencia de Proyecto de la construcción de una Biblioteca y Escuela Primaria, en Bucerías

SEDATU | Bahía de Banderas, Nayarit, México

2019**Adecuación tecnológica y obra civil de la Planta Potabilizadora “La Libertad”, de 40 lps***Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México***2019****Supervisión del Proyecto Integral para la construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco***DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México***2019****Gerencia de Proyecto de la construcción del Parque de Barrio, con mercado y canchas de béisbol y fútbol, dentro del Programa de Mejoramiento Urbano 2019***SEDATU | Bahía de Banderas, Nayarit, México***2020****Gerencia de Proyecto de parques, equipamiento urbano y vialidades en Puerto Vallarta, dentro del Programa de Mejoramiento Urbano 2020***SEDATU | Puerto Vallarta, Jalisco, México***2020****Inspección visual de estructuras menores ubicadas en las autopistas México - Cuernavaca, Libramiento Cuernavaca, Cuernavaca - Acapulco, Libramiento Amecameca - Cuautla, La Pera - Cuautla, Puente de Ixtla - Iguala, Zacaplaco - Rancho Viejo y Rancho Viejo - Taxco***CAPUFE | Morelos y Guerrero, México***2020****Gerencia de Proyecto para la construcción de Mercado, CADI y CENDI en la Central de Abasto de Oaxaca, dentro del Programa de Mejoramiento Urbano 2020***SEDATU | Oaxaca, Oaxaca, México*

2021

Auditoría Administrativa de la construcción de barda perimetral, terracerías, pista techada y caballerizas del Club Hípico Los Cedros, incluyendo verificación de superficie del predio

Club Hípico Los Cedros | Salazar, Edo, de México, México

**2021**

Supervisión de la construcción de las caballerizas y la pista cubierta del Club Hípico Los Cedros

Club Hípico Los Cedros | Salazar, Estado de México, México

**2021**

Gerencia de Proyecto para la construcción de la escuela secundaria del Instituto Nevadi Metepec

Fundación Díez Morodo | Metepec, Estado de México, México

**2021**

Supervisión de la obra de reconstrucción con redensificación del inmueble ubicado en Paseo de las Galias 27 Torres I y II, Col. Lomas Estrella

Comité de Reconstrucción de la CDMX | Ciudad de México, CDMX, México

**2021**

Gerencia de Proyecto para la ejecución integral y construcción del Recinto Portuario, Plaza Central, renovación de la calle Benito Juárez y rehabilitación de la Casa de Cultura en la Antigua Aduana

SEDATU | San Blas, Nayarit, México



**2021**

Supervisión del Proyecto Integral para la construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto, en la Alcaldía Cuajimalpa

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México

2021


Administración, control y supervisión de la construcción de la Farmacia San Pablo Sucursales Lomas de Angelópolis y Lomas de San Manuel

Farmacia San Pablo | Puebla, Puebla, México

2021

Estudio paramétrico del costo de la rehabilitación, contra la demolición y construcción de un inmueble, en Puebla 121, Col. Roma Norte

Ciudad de México, CDMX, México

**2021**

Supervisión de la construcción del nuevo acceso al desarrollo residencial Cumbres de Santa Fe, ubicado en Av. de los Poetas 100

Cumbres de Santa Fe | Ciudad de México, CDMX, México

2022

Gerencia de Proyecto de la Construcción la Escuela Secundaria del Instituto Nevadi Tenancingo

Fundación Diez Morodo | Tenancingo, Estado de México, México

**2021**

Asistencia técnica en ingeniería de costos, así como en la gestión de programas y asistencia en tareas específicas para el control de proyectos para la Terminal de Petrolíferos de Valle de México

IENOVA | Ciudad de México, CDMX, México

2023

Gerencia de Proyecto de la Construcción la Escuela Secundaria del Instituto Nevadi Ixtapan de la Sal

Fundación Diez Morodo | Ixtapan de la Sal, Estado de México, México





2022

Supervisión de la construcción del Registro Agrario Nacional, edificio de 3 cuerpos con 7 niveles, terraza en azotea y 3 niveles de sótano, ejecutado mediante Sistema Top-Down, con 34,864 m² de construcción

SEDATU | Ciudad de México, CDMX, México



2023

Cuantificación con generadores y croquis, mercadeo en la Ciudad de Puebla, elaboración del catálogo de conceptos y presupuesto base, del Proyecto Estructural del Hospital Star Médica Puebla

García Jarque Ingenieros | Puebla, México

2023

Proyecto para la atención de emergencia técnica en puentes de los tramos Obregón-Guaymas, Libramiento Guaymas y Guaymas-Hermosillo, que contempló sustitución y reestructuración de los puentes San Ramón, El Perro y Nochebuena

CAPUFE | Sonora, México

2023

Supervisión de obra de reconstrucción con redensificación del inmueble ubicado en Antiguo Camino a Taxqueña 70, Col. Parque San Andrés, Alc. Coyoacán

Comité de Reconstrucción de la CDMX | Ciudad de México, CDMX, México




2023

Supervisión de obra para la construcción del Parque Lineal en el Río Grijalva, margen derecho, etapa 6 Deportiva y Vialidad, y etapa 7 Plaza Solidaridad, dentro del Programa de Mejoramiento Urbano

SEDATU | Villahermosa, Tabasco, México



2023**Gerencia de Proyecto de las nuevas instalaciones deportivas del Club Deportivo Toluca FC***Club Toluca FC | Metepec, Estado de México, México***2023****Cuantificación, elaboración de generadores y catálogo de conceptos, del Proyecto Torre Centinela, ubicado en Abraham González 176, Colonia Centro***García Jarque Ingenieros | Ciudad Juárez, Chihuahua, México***2023****Supervisión técnica, administrativa y financiera para la Ampliación de la Línea 1 del Trolebús de Taxqueña a Perisur sobre Av. Aztecas, Alcaldía Coyoacán, bajo esquema a precio unitario y tiempo determinado***DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México***2024****Supervisión técnica, administrativa y financiera de la instalación de catenaria para la Línea 1 del Trolebús en Av. Aztecas, bajo esquema a precio unitario y tiempo determinado***DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México***2023****Cuantificación, generadores con croquis, mercadeo, catálogo de conceptos y presupuesto base del Proyecto Estructural del Hospital Star Médica Interlomas, incluyendo cimentación profunda, superficial y cisterna***García Jarque Ingenieros | Huixquilucan, Estado de México, México***2023****Cuantificación y presupuesto base de infraestructura urbana para el Parque Industrial San Bernardo, incluyendo tierras, pavimentos, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas***Jones Lang LaSalle | Xalapa, Veracruz, México***2024****Gerencia de Proyecto de la Rehabilitación de la Pista de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez***OCESA | Ciudad de México, CDMX, México***2024****Gerencia de Proyecto de la construcción del edificio de la preparatoria, para el Instituto Nevadi Metepec***Fundación Diez Morodo | Metepec, Edo. de México, México***2024****Gerencia de Proyecto de la construcción de un edificio residencial ubicado en Vito Alessio Robles 209, Col. Ex Hacienda Guadalupe Chimalistac***Privado | Ciudad de México, CDMX, México*

2024

Cierre de los contratos de las empresas participantes en la ejecución de los trabajos de remodelación del Estadio GNP y de las obras complementarias en la Magdalena Mixhuca

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México

2025

Seguimiento y apoyo administrativo de la construcción y remodelación del Estadio 3 de Marzo

OCESA | Guadalajara, Jalisco, México

2024


Revisión de los trabajos ejecutados para el mejoramiento del suelo en las Gradas 2A y 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México

2025

Seguimiento y control de la construcción del Paso Superior de Ferrocarril "Arco Sur", ubicado en los km 0+224 al km 1+370 del Arco Sur de la Ciudad de Colima

SICT | Colima, Colima, México

**2025**

Gerencia de Proyecto de la construcción del Foro "Vive Claro Distrito Cultural", ubicado junto al Parque Simón Bolívar

OCESA | Bogotá, Colombia

2025

Auditoría de los trabajos ejecutados en la Grada 2 del Autódromo Hermanos Rodríguez

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México

**2025**

Auditoría de los trabajos ejecutados en el Corredor Comercial del Hotel Westin en Puerto Vallarta

Alójica | Puerto Vallarta, Jalisco, México

2025

Gerencia de Proyecto de la construcción del edificio de preparatoria, para el Instituto Nevadi Tenancingo

Fundación Diez Morodo | Tenancingo, Estado de México, México

2026

Gerencia de proyecto de la remodelación, adecuación y ampliación de las nuevas instalaciones de Christel House México, ubicadas en la Carretera Federal a Cuernavaca Km 24 No. 6871

Christel House México | Ciudad de México, CDMX, México

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.


Currículum Vitae

Estudios y Proyectos de Ingeniería
Dirección Técnica y Supervisión de Obra
Ingeniería de Costos y Auditorías

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Estudios

Nuestra experiencia en estudios refleja una práctica sólida en el análisis, evaluación y generación de información técnica para la toma de decisiones en proyectos de ingeniería, abarcando distintas tipologías, escalas y contextos.



DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Proyectos de Ingeniería

Nuestra experiencia en proyectos refleja nuestra capacidad para transformar estudios y planeación en soluciones de ingeniería viables, coordinadas y ejecutables, manteniendo control técnico y coherencia en cada etapa del desarrollo.

160+


PROYECTOS REALIZADOS

35

AÑOS DE EXPERIENCIA

18

ESTADOS DE LA REPÚBLICA



DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Estudios y Proyectos

El siguiente apartado presenta el recuento completo de los estudios y proyectos de ingeniería desarrollados por Ditapsa, organizados por categoría de servicio, con el objetivo de ofrecer una visión detallada, ordenada y verificable de nuestra experiencia acumulada.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Geotecnia y Mecánica de Suelos

Estudios Estratigráficos y de Mecánica de Suelos en la Lumbrera ubicada en Canal de Chalco y Canal de Garay.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1992

Recomendación para el Diseño de un Muro de Contención en el cruce del Afluente No. 2 con la calle San Isidro "El Alto".

Lerma, Estado de México, México | 1992

Estudio de Geotecnia para la Determinación de las Condiciones del Subsuelo y Revisión de la Cimentación del Tanque de Agua Tratada en Av. Centenario No. 1522.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1992

Estudio de Mecánica de Suelos y Sondeos Eléctricos Verticales para Planta de Tratamiento en Campo Militar No. 1.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Estudio Geotécnico sobre el cauce del Río San Ángel Inn y diseño de puente vehicular en Fraccionamiento Villa Verдум

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Estudio Geotécnico en las Lagunas de Regulación de Iztapalapa.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Estudio Geotécnico y de Permeabilidad en predio cercano a la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

DGCOH | Estado de México, Estado de México, México | 1993

Estudio Geofísico y Geotécnico para diseño de cimentación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Santa Catarina, Tláhuac.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Estudio Geofísico con fines geotécnicos para detección de cavernas en el Campo Militar No. 1.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Estudio de Mecánica de Suelos en calle Rafael Baldovino s/n, Santa María Coacalco.

Arquitectura Agrupada S.A. de C.V. | Coacalco de Berriozábal, Estado de México, México | 1993

Estudio de Mecánica de Suelos para casas habitación en 1ra. Cerrada de San José No. 18, Col. San Andrés Tetelpan.

Sand Inmuebles, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Recomendaciones para extracción de equipo de perforación en Pozo de Agua Potable, Periférico No. 4.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Exploración y Estudio Geotécnico para un puente para la construcción del túnel entre las Presas Tarango y Tequilazco.

Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Estudio de Mecánica de Suelos para Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 50,000 m³ "La Primavera".

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Estudio de Mecánica de Suelos para conjunto habitacional en calle Acueducto No. 620, Xochimilco.

Inmobiliaria Giraldaio, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Estudio de Mecánica de Suelos para conjunto habitacional en fraccionamiento Haciendas, Huixquilucan.

Ing. Pedro Agraz | Huixquilucan, Estado de México, México | 1994

Estudio de Mecánica de Suelos y Cimentaciones para ampliación de oficinas de DIVISA en Blvd. Adolfo López Mateos 2546.

DIVISA | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Estudio de Mecánica de Suelos para Unidad Habitacional “Los Portales” (183 edificios).

Arquitectura Agrupada, S.A. de C.V. | Coacalco de Berriozábal, Estado de México, México | 1994

Diseño de Plataformas y Muros de Contención para Condominio Horizontal “La Noria”.

Arquitectura Agrupada, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Revisión de Plataformas, Muros de Contención y Desplantes para Condominio Horizontal “El Faisán”.

Arquitectura Agrupada, S.A. de C.V. | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 1994

Diseño de Pavimento para vialidad del Fraccionamiento Vallescondido.

Inmobiliaria Vallescondido, S.A. de C.V. | Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México | 1994

Estudio de Mecánica de Suelos para Unidad Habitacional “San Isidro” (1,000 viviendas).

Arquitectura Agrupada, S.A. de C.V. | Acolman, Estado de México, México | 1994

Estudio Geofísico para detección de minas en Av. Centenario No. 1180.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Estudio de Apoyo de Mecánica de Suelos para Diseño de Estructuras del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de México.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Estudio de Mecánica de Suelos y Cimentaciones en Exhacienda de Xolache (900 viviendas).

Arquitectura Agrupada, S.A. de C.V. | Texcoco, Estado de México, México | 1994

Estudio de Mecánica de Suelos y Cimentaciones en Chalco (600 viviendas).

Arquitectura Agrupada, S.A. de C.V. | Chalco, Estado de México, México | 1994

Inyección de Pantalla de Lodo Bentonítico entre el cajón del Metro y una Estación de Servicio de Combustibles en Av. 100 Metros.

Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Estudio Geofísico para detección de cavernas en Av. Alencastre, Tercera Sección de Chapultepec.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Diseño de Muro Milán para cimentación del Hotel Hilton ubicado en Paseo de la Reforma y Río Rin.

Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Estudio de Exploración del Subsuelo en zona del Túnel del Acuaférico.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Inyección de Pantalla de Lodo Bentonítico en edificio de Av. Plaza de la República.

ISSSTE | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Levantamientos Geofísicos y Revisión Estructural de Tanques de Tormentas de Alencastre.

Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Estudio de Mecánica de Suelos para Planta de Tratamiento de Mixquic.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Estudio de Mecánica de Suelos para Planta de Tratamiento de San Lorenzo.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Estudio de Mecánica de Suelos para Sabritas – PepsiCo en San Antonio de la Isla.

Sabritas – PepsiCo | San Antonio la Isla, Estado de México, México | 1996

Estudio de Mecánica de Suelos para Unidad Habitacional en Jiutepec.

Grupo Ival | Jiutepec, Morelos, México | 1996

Estudios de Apoyo de Mecánica de Suelos para la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Recomendaciones para estabilización de talud del Tanque GM-5.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Estudio Geotécnico de la Barranca del Río Tarango.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Exploración Geotécnica para Estructura Hidráulica en el Cauce del Río Tacubaya.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Exploración Geotécnica para ubicación de Cajón de Concreto en Av. Oriente 157 e Ing. Eduardo Molina.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Recomendaciones para Diseño de Pozo de Absorción en Cto. Costera, Col. 2 de Septiembre.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Exploración y Ensaye de Permeabilidad In Situ en calle Santa Cruz.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Estudio de Mecánica de Suelos para Planta de Tratamiento “El Llano”.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997-1998

Estudio de Mecánica de Suelos para Cárcamo de 30 m³/s en Granja Camaronícola Boca Cegada.

AquaNova, S.A. de C.V. | San Blas, Nayarit, México | 1998

Diversos Estudios de Mecánica de Suelos para Unidades Departamentales de Agua Potable y Tratamiento y Reuso.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Estudio de Mecánica de Suelos para Centro de Impartición de Justicia (98100002).

DGOP | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Diagnóstico Geotécnico para Tanque Sedimentador de la Planta de Tratamiento La Caldera.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Elaboración de Procedimiento Constructivo para Excavación de Caja en Rosa Trepadora y Alta Tensión, para el Entubamiento del Río Mixcoac.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Diagnóstico Geotécnico para Barda del Predio de Tanques Chalmita.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Recomendaciones Geotécnicas para Barda Sur del Tanque MC-8 en San Bernabé Ocotepec.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Diagnóstico Geotécnico por Asentamientos en Wilfrido Massieu, Col. Lindavista.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Recomendaciones Geotécnicas para Tanque de Almacenamiento de Agua de 2,500 m³ en San Andrés Totoltepec.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Recomendaciones Geotécnicas para Desplante del Tanque de Rebombéo San Nicolás.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Exploración del Subsuelo para Línea de Agua Potable desde Planta Potabilizadora La Caldera.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Exploración Geotécnica para Tanque de Agua Potable La Magueyera.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Exploración Geotécnica para diseño de cimentación de 4 puentes vehiculares.

Arq. Joaquín Romero Aparicio | Papantla, Veracruz, México | 1999

Estudio de Mecánica de Suelos y Recomendaciones Geotécnicas para obras de protección en Acapulco.

Construcciones, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V. | Acapulco, Guerrero, México | 1999

Proyecto Ejecutivo de Ademe Tipo (Madera) para Instalación de Tuberías (0.00–2.00 m).

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto Ejecutivo de Ademe Tipo (Metálico) para Instalación de Tuberías (-2.00 a -4.00 m).

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Estudio Geotécnico para Estabilidad de Taludes del Río San Javier.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Estudio Geotécnico para ampliación de agencia Sol Automotriz.

Sol Automotriz, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Estudios de Mecánica de Suelos para cruzamientos sobre el Río San Javier.

Hitomex | Ciudad de México, CDMX, México | 2001

Estudios de Mecánica de Suelos para cruzamientos sobre el Gran Canal.

Hitomex | Ciudad de México, CDMX, México | 2001

Estudio de Mecánica de Suelos para Centro Comercial Coacalco.

Grupo EAC, S.A. de C.V. | Coacalco de Berriozábal, Estado de México, México | 2002

Estudio de Mecánica de Suelos para Conjunto Residencial en San José del Cabo.

Constructora Bastir, S.A. de C.V. | San José del Cabo, Baja California Sur, México | 2002

Estudio de Mecánica de Suelos y Proyecto Geotécnico para colector de 1.50 m en Presa San Joaquín.

Catic, S.A. de C.V. | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 2002

Estudio de Mecánica de Suelos para cárcamo de 1200 HP en Ixtapaluca.

CAEM | Ixtapaluca, Estado de México, México | 2002

Estudio de Mecánica de Suelos para 2 cruzamientos de tubería en Lerma.

Hitomex | Lerma, Estado de México, México | 2003

Exploración Geotécnica y diseño de 8 pozos de absorción para Plaza Comercial Coacalco.

Centro Comercial Coacalco | Coacalco de Berriozábal, Estado de México, México | 2003

Diseño de Bordos de Protección para una planta de la Cervecería Modelo.

Hitomex | Colima, Colima, México | 2003

Exploración Geotécnica y diseño de obras de protección en zona de La Malinche.

CIASA | Puebla, Puebla, México | 2004

Revisión y Supervisión de Sistema de Anclaje en Loma Larga No. 152, Col. Vistahermosa.

Consultora Ibaroso | Ciudad de México, CDMX, México | 2004-2005

Estudio Geotécnico de la Planta de Tratamiento Los Dinamos.

Tecnoadecuación Ambiental, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2005

Estudio Geotécnico para líneas de conducción y cárcamo hacia Planta de Tratamiento “El Llano”.

Ciudad de México, CDMX, México | 2005

Proyecto Ejecutivo para rehabilitación del colector marginal del Río San Joaquín.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2007

Estudio Geotécnico para cimentación de casa habitación en Benito Juárez 53-Bis, Col. Tlacopac.

Ciudad de México, CDMX, México | 2008

Estudio Geotécnico para cimentación de taller en planta Madisa.

Madisa | Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México | 2009

Estudio Geotécnico para Cárcamo Circular de Planta de Bombeo Ciudad Jardín Bicentenario.

CIASA | Nezahualcóyotl, Estado de México, México | 2013

Estudio de Mecánica de Suelos para HUB Del Valle.

Cablevisión, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Estudios Geotécnicos para estabilización de taludes en Libramiento Amecameca-Nepantla.

Capufe | Estado de México, Estado de México, México | 2016

Estudios Geotécnicos para revisión y rehabilitación de Puentes “La Noria” y “El Nacaral” en carretera Durango-Mazatlán.

Capufe | Durango, Durango, México | 2016-2017

Asesoría Técnica en Geotecnia y Estructuras para proyecto Soho House Los Cabos.

Materia Arquitectos | Los Cabos, Baja California Sur, México | 2019

Estudio Geotécnico para obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2020 en Oaxaca (Central de Abasto, CADI, CENDI y Parque Lineal Río Atoyac).

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU | Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México | 2020

Estudio Geotécnico para obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2020 en Salina Cruz (Ágora, Malecón, Deportivos y Plaza Cívica).

SEDATU | Salina Cruz, Oaxaca, México | 2020

Estudio Geotécnico para obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2020 en Puerto Vallarta (Parques y Equipamiento Urbano).

SEDATU | Puerto Vallarta, Jalisco, México | 2020

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Levantamientos y Control Topográfico

Levantamiento Topográfico del Predio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Loreto

Loreto, Baja California Sur, México

Levantamiento Topográfico para Línea de Conducción de Agua Potable Derivación No. 3 – Tanque Viveros.

Cuernavaca, Morelos, México

Levantamiento Topográfico para Reconversión de Líneas del Ingenio Azucarero de Los Mochis.

Ingenio Azucarero de Los Mochis | Los Mochis, Sinaloa, México

Levantamiento Topográfico para Proyecto Geométrico de Vialidad en Fraccionamiento Hacienda Vallescondido.

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México

Levantamiento Topográfico para Líneas a Presión y Cárcamos en Hacienda Vallescondido.

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México

Levantamiento Topográfico para Colector de Aguas Combinadas del Desarrollo Habitacional "Tlayapan".

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México

Levantamiento Topográfico de la Red de Distribución de Agua Potable de Santa Martha Acatitla.

Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico del Colector y Cárcamo de Bombeo en Col. Jardines del Molinito.

Naucalpan de Juárez, Estado de México, México

Levantamiento Topográfico para Cambio de Trazo de Canal y Estructuras del Ingenio Azucarero de Los Mochis.

Ingenio Azucarero de Los Mochis | Los Mochis, Sinaloa, México

Levantamiento Topográfico para Línea de Conducción, Planta de Bombeo y Tanque de Almacenamiento.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico del Predio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo.

San José del Cabo, Baja California Sur, México

Levantamiento Topográfico y Deslinde del Predio del Tanque de Almacenamiento "La Primavera".

Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico para Estructuras Hidráulicas en Zona de Caballerizas del Estado Mayor Presidencial.

Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico para Drenaje Pluvial del Estacionamiento Bloque 3 del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico para Interconexión de Cisternas del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico para Drenaje Pluvial del Shoot Norte del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico para Drenaje Pluvial del Sport's Book al Picadero Techado del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico para Drenaje Pluvial de Túneles del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico del Cauce del Río San Joaquín.

Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico para Red de Distribución en Delegación Gustavo A. Madero.

Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico de Predio a Espaldas de Oficinas de TV Azteca.

Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Físico de Drenajes del Conjunto de Oficinas de TV Azteca.

Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Arquitectónico de Edificios de TV Azteca.

Ciudad de México, CDMX, México

Control Topográfico de Remodelación y Construcción de Clínicas del ISSSTE.

ISSSTE | Coahuila, México

Control Topográfico de Remodelación y Construcción de Clínicas del ISSSTE.

ISSSTE | Nayarit, México

Control Topográfico de Remodelación y Construcción de Clínicas del ISSSTE.

ISSSTE | Guerrero, México

Control Topográfico de Construcción de Edificios.

Texcoco, Estado de México

Control Topográfico de Construcción de Edificios.

Ciudad de México, CDMX, México

Control Topográfico de Construcción de Edificios.

Puebla, Puebla, México

Control Topográfico de Construcción de Edificios.

Tepic, Nayarit, México

Levantamiento Topográfico para Sistema de Mejoramiento de Agua Residual del Ingenio Azucarero de Los Mochis.

Ingenio Azucarero de Los Mochis | Los Mochis, Sinaloa, México

Control Topográfico del Centro de Acopio de Tepotzotlán.

Tepotzotlán, Estado de México, México

Levantamiento Topográfico para Proyecto de Tratamiento y Rehuso de Aguas Residuales del Ingenio de Puga.

Francisco I. Madero, Nayarit, México

Control Topográfico de Fresado y Repavimentación del Eje 3 Norte, Av. F.C. Hidalgo y Calzada de Guadalupe.

Ciudad de México, CDMX, México

Levantamientos Topográficos para Proyecto de 26 Plantas de Tratamiento de la UNAM.

Tecnoadecuación Ambiental, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México

Levantamiento Topográfico para Canal de Desalojo Pluvial del Aeropuerto de Acapulco.

Acapulco, Guerrero, México

Estudios de Campo (Topografía y Geotecnia) y Diseño de Cimentación para Planta de Tratamiento de Marina Ixtapa.

Tecnoadecuación Ambiental, S.A. de C.V. | Ixtapa, Guerrero, México | 2001–2002

Control Topográfico de Plaza Comercial en Calzada de Tlalpan.

Pavón Arquitectos, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2002

Control Topográfico de Estructuras en Planta Procter & Gamble.

Forja Arqs. | Ciudad de México, CDMX, México | 2003

Levantamiento Topográfico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chahué.

Tecnoadecuación Ambiental, S.A. de C.V. | Bahías de Huatulco, Oaxaca, México | 2003

Trabajos Topográficos para Canal de Chalco y Presa La Angostura.

Diseño Interdisciplinario de Ingeniería, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2003

Trabajos Topográficos para Presa San Joaquín.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2004

Control Topográfico de Edificio en Arquímedes 205, Col. Polanco.

GAcción Vivienda II, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2004–2005

Control Topográfico de Edificio en Altamirano 130, Col. San Rafael.

GAcción Altamirano, S. de R.L. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2004–2005

Control Topográfico de Edificio en Av. San Antonio 206, Col. Ciudad de los Deportes.

GAcción Vivienda V, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2004–2005

Control Topográfico de Edificio en Río Neva 13, Col. Cuauhtémoc.

GAcción Vivienda X, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2004–2006

Levantamiento Topográfico para Planta de Tratamiento “Los Dinamos”.

Tecnoadecuación Ambiental, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2005

Levantamiento Topográfico para Líneas de Conducción y Cárcamo hacia Planta de Tratamiento “El Llano”.

Ciudad de México, CDMX, México

Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación del Colector Marginal del Río San Joaquín.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2007

Levantamiento Topográfico para Volúmenes de Azolve en Laguna de Regulación San Lorenzo y Río Churubusco.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2007

Control Topográfico de Plataformas de Plaza Chimalhuacán.

GP | Chimalhuacán, Estado de México, México | 2010

Trabajos de Topografía y Supervisión de Emergencia en Río Churubusco y Gran Canal.

Conagua | Estado de México, México | 2010

Segunda Etapa de Trabajos de Topografía y Supervisión de Emergencia en Río Churubusco y Gran Canal.

Conagua | Estado de México, México | 2010

Control Topográfico de Cimentación del Desarrollo Residencial City Towers.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2011

Control Topográfico de Cimentación de Edificio en Santa Fe.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Control Topográfico de Cimentación de Edificio en Legaria 549, Col. Diez de Abril.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Control Topográfico de Cimentación de Edificio en Pedregal 14.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Control Topográfico de Cimentación de Edificio en Reforma 296.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Control Topográfico de Cimentación de Plaza Metrópoli en Av. Patriotismo 201.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Control Topográfico de Cimentación de Edificio en Prolongación Paseo de la Reforma 400, Santa Fe.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Control Topográfico de Cimentación del Centro Tecnológico BBVA-CCR en Lago Esmeralda.

CIMESA | Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México | 2012

Levantamiento Topográfico de 37.5 km del Cauce del Río Nacajuca.

Conagua | Tabasco, México | 2013

Control Topográfico de Cimentaciones del Proyecto “Etileno Siglo XXI”.

CIMESA | Nanchital, Veracruz, México | 2013

Control Topográfico de Planta de Cogeneración de 85 MW.

CIMESA | Cosoleacaque, Veracruz, México | 2013

Control Topográfico de Cimentación de 2 Torres para Grupo 10.

CIMESA | Coatzacoalcos, Veracruz, México | 2013

Control Topográfico de Cimentación de Edificio en Reforma 24.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Control Topográfico de Cimentación de Torre Diana.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Control Topográfico de Cimentación en Río Mixcoac e Insurgentes Sur.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Control Topográfico de Cimentación en Miguel Laurent y Av. Universidad.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Control Topográfico de Cimentación en Rubén Darío, Polanco.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Control Topográfico de Replanteo de Pilas para Edificio de Grupo Diez.

CIMESA | Coatzacoalcos, Veracruz, México | 2014

Control Topográfico de Cimentación en Down Santa Fe.

CIMESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2014-2015

Levantamiento Topográfico para Estabilización de Taludes en Libramiento Amecameca-Nepantla.

Capufe | Estado de México, México | 2016

Levantamiento Topográfico de Puentes “La Noria” y “El Nacaral” en Carretera Durango-Mazatlán.

Capufe | Durango, México | 2016

Levantamiento Topográfico de Predio en Magdalena 48, Col. Magdalena Contreras.

Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Servicios de Topografía de Verificación para Desarrollo Residencial “We Santa Fe Sky Homes”.

MxDesarrollos, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2019

Servicios de Topografía de Verificación para Desarrollo Residencial “Be Grand Contadero”.

Jaso Consultores, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2019

Servicios de Topografía de Verificación para Desarrollo Residencial “Inspiria Coapa”.

MxDesarrollos, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2018-2019

Levantamientos Topográficos para Obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2020 en Oaxaca.

SEDATU | Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México | 2020

Levantamientos Topográficos para Obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2020 en Salina Cruz.

SEDATU | Salina Cruz, Oaxaca, México | 2020

Levantamientos Topográficos para Obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2020 en Puerto Vallarta.

SEDATU | Puerto Vallarta, Jalisco, México | 2020

Levantamientos Topográficos y Boletines Técnicos para Línea de Atarjea en Calle La Otra Banda.

SACMEX | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Apego y Deslinde de Tres Predios en Paseo Toluca.

Estado de México, México | 2022

Control Topográfico de la Construcción del Registro Nacional Agrario (Sistema Top-Down).

SEDATU | Ciudad de México, CDMX, México | 2022–2024

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Estudios y Proyectos Estructurales

Proyecto Geotécnico y Estructural del Vertedor de Demasías de la Presa San Joaquín.

DGCOH | Estado de México, México | 1993

Proyecto Geotécnico (Diseño de Tablestaca) y Estructural del Muro de Contención del Vertedor de la Presa San Joaquín.

DGCOH | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 1993

Diseño Estructural de Casa y Edificio Tipo del Programa Especial de Vivienda de la Secretaría de Marina.

Mantenimiento y Servicios Habitacionales, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Diseño Estructural de Cubierta de Frontón en Col. Clavería.

Inmobiliaria Goca, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Diseño Estructural de Unidad Habitacional “Los Portales” (183 Edificios).

Arquitectura Agrupada, S.A. de C.V. | Coacalco de Berriozábal, Estado de México, México | 1994

Revisión de Proyecto Estructural de Concesionaria Volkswagen Ecatepec.

Grupo Pargo, S.A. de C.V. | Ecatepec de Morelos, Estado de México, México | 1994

Diseño Estructural de Casa Tipo en Lomas de las Palmas.

COVFER Arquitectos, S.A. de C.V. | Huixquilucan, Estado de México, México | 1994

Proyecto Estructural de Conjuntos Habitacionales en Lago Wetter, Lago Mairan, Tizoc, Lago de Chapala y Mendivi.

Arqs. Villafranco y Ramos | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Revisión Estructural del Tanque de Tormentas No. 1 en Lomas Virreyes.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Proyecto Estructural de Edificio de Servicios y Techumbre de Taller de Autolavado.

LAVACO San Rafael, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Proyecto Estructural de Tanques de Agua Potable “Bellavista” y “CJ2”.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Proyecto de Barda Perimetral de Lumbrera en Col. Vista Alegre.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Revisión Estructural y Reestructuración de Plaza Comercial San Rafael.

Tepic, Nayarit, México | 1997–1998

Diseño Estructural de Bases para Turbogeneradores del Ingenio de Puga.

Francisco I. Madero, Nayarit, México | 1998

Proyecto Estructural del Almacén General del Colegio de Postgraduados.

Colegio de Postgraduados | Texcoco, Estado de México, México | 1998

Proyecto Estructural de Cárcamo de 30 m³/s en Granja Camaronícola Boca Cegada.

AquaNova, S.A. de C.V. | San Blas, Nayarit, México | 1998

Análisis y Diseño Estructural del Edificio de la Refinería del Ingenio de Puga.

Tepic, Nayarit, México | 1998

Proyecto Estructural de Puente Vehicular para Granja Camaronícola Boca Cegada.

AquaNova, S.A. de C.V. | San Blas, Nayarit, México | 1998

Proyecto Estructural de Atraques para Granja Camaronícola Boca Cegada.

AquaNova, S.A. de C.V. | San Blas, Nayarit, México | 1998

Proyecto Estructural de Planta de Tratamiento para Clínica Teletón.

Tecnoadecuación Ambiental S.A. de C.V. | México | 1998

Proyecto Estructural de 30 Antenas de Telefonía Inalámbrica.

David Evans y Soc. Mexicanos, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Proyecto Estructural de Alcantarilla Pluvial en Paseo de los Viveros.

Fonatur | Ixtapa, Guerrero, México | 1998

Proyecto Estructural de Obras de Protección en Desarrollo Turístico Los Cabos.

Fonatur | Los Cabos, Baja California Sur, México | 1998–1999

Proyecto Estructural de Edificios de Aduanas en Agua Prieta y Nogales.

Arq. Joaquín Romero Aparicio | Sonora, México | 1998–1999

Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación de Campos de Experimentación en Montecillo y Tecámac.

Colegio de Postgraduados | Estado de México, México | 1999

Proyecto Ejecutivo de Acondicionamiento del Campus Puebla del Colegio de Postgraduados.

Colegio de Postgraduados | Cholula, Puebla, México | 1999

Proyecto Ejecutivo de Acondicionamiento del Centro Regional Veracruz del Colegio de Postgraduados.

Colegio de Postgraduados | Veracruz, Veracruz, México | 1999

Revisión Estructural de Planta de Tratamiento de Loreto.

Fonatur | Loreto, Baja California Sur, México | 1999

Revisión Estructural de Subestación Nichté Ja.

Fonatur | Cancún, Quintana Roo, México | 1999

Revisión Estructural de Centro Comercial “Punto Los Mochis”.

Grupo DLG, S.A. de C.V. | Los Mochis, Sinaloa, México | 2008

Revisión Estructural de Centro Comercial “Punto La Paz”.

Grupo DLG, S.A. de C.V. | La Paz, Baja California Sur, México | 2009

Proyecto Estructural de Taller en Planta Madisa.

Madisa | Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México | 2009

Dictamen Estructural del Call Center Cablevisión en Col. Doctores.

Cablevisión, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Dictamen Estructural de Inmueble en Cuautitlán Izcalli.

Cablevisión, S.A. de C.V. | Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México | 2012

Dictamen Estructural de Multiplaza Aragón.

Cablevisión, S.A. de C.V. | Estado de México, México | 2013

Revisión y Adecuación Estructural del HUB Sevilla.

Cablevisión, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Proyecto Estructural Call Center Cuautitlán.

Cablevisión, S.A. de C.V. | Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México | 2013

Análisis y Diseño Estructural de 3 Puentes Tipo.

Conagua | Tabasco, México | 2013

Diseño Estructural del HUB Del Valle.

Cablevisión, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Revisión Estructural de Antena ID 315 MAF en Col. El Reloj.

Bestel, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Visita y Revisión Estructural de la Administración General de Aduanas Lucas Alamán.

Bestel, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Visita y Revisión Estructural de Antena en Administración General de Aduanas de Veracruz.

Bestel, S.A. de C.V. | Veracruz, Veracruz, México | 2014

Tres Dictámenes Estructurales para ISSSTE en Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Bestel, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Dictamen Estructural de Antenas “Bellavista” y “Chapultepec”.

ICG | Cuernavaca, Morelos, México | 2015

Dictamen Estructural de Antena en Col. Jardín Balbuena.

Bestel, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Modelo Tridimensional para Revisión y Rehabilitación de Puentes “La Noria” y “El Nacaral”.

Capufe | Durango, México | 2016–2017

Inspección, Análisis y Dictamen DRO de Antena en Av. Salvador Nava Martínez 2850.

IZZI | San Luis Potosí, San Luis Potosí, México | 2018

Revisión y Diseño Estructural de Planta de Tratamiento Urias II.

Mazatlán, Sinaloa, México | 2018–2019

Proyecto de Mitigación de Vibración en el centro de entretenimiento “Distrito Vive Claro”.

OCESA | Bogotá, Colombia | 2025

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Eléctricas para Edificios

Proyecto de Instalaciones Hidrosanitarias para Hotel de 50 Habitaciones.

Grupo AJE, S.A. de C.V. | Toluca, Estado de México, México | 1992

Proyecto Eléctrico de Servicios Generales y Alumbrado Exterior del Conjunto Habitacional “Canal de Garay”.

Construcciones, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1992

Proyecto de Instalaciones Hidrosanitarias del Jardín de la Tercera Edad frente al Zoológico de Chapultepec.

SERVIMET | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias y Red Contra Incendio del Hard Rock Café.

Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Proyecto de Red Contra Incendio e Instalación Eléctrica de Estación de Servicio de Gas L.P.

COVFER Arquitectos, S.A. de C.V. | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 1993

Levantamiento de Instalaciones Electromecánicas del Hotel “Plaza Naucalpan”.

COVFER Arquitectos, S.A. de C.V. | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 1993

Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Electromecánicas de Planta Baja del Hotel “Plaza Naucalpan”.

COVFER Arquitectos, S.A. de C.V. | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 1993

Proyecto Eléctrico de Oficinas Fruit of the Loom México.

Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Proyecto de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias e Hidráulicas del Hotel “Términos”.

COVFER Arquitectos, S.A. de C.V. | Estado de México, México | 1994

Proyecto de Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias de Conjunto Residencial en Lomas de las Palmas.

COVFER Arquitectos, S.A. de C.V. | Huixquilucan, Estado de México, México | 1994

Proyecto de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias e Hidráulicas de Taller de Autolavado.

LAVACO San Rafael, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Proyecto de Instalaciones de Conjuntos Habitacionales en Lago Wetter, Lago Mairan, Tizoc y Lago de Chapala.

Arqs. Villafranco y Ramos | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Proyecto de Instalaciones Hidrosanitarias de Motel en Pachuca.

COVFER Arquitectos, S.A. de C.V. | Pachuca, Hidalgo, México | 1997

Proyecto del Puerto Fronterizo Mexicali II.

Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales | Mexicali, Baja California, México | 1997

Proyecto Hidráulico y Sanitario de Parque Deportivo, Mercado y Andador.

COVFER Arquitectos, S.A. de C.V. | Santa María Huatulco, Oaxaca, México | 1998

Proyecto Eléctrico, Hidráulico y Sanitario del Almacén General del Colegio de Postgraduados.

Texcoco, Estado de México, México | 1998

Proyecto Arquitectónico e Ingenierías de Casa en Copilco.

Sra. Rosalba Arceo de Garagorri | Ciudad de México, CDMX, México | 1998-1999

Proyecto Ejecutivo de Ingenierías del Centro Familiar y Cultural del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999

Proyecto Ejecutivo de Línea de Conducción de Agua Potable del Centro Familiar y Cultural del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999

Proyecto Ejecutivo de Ingenierías de la Grada 3 del Centro Familiar y Cultural del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Casa Kroeger en Lomas del Sol.

Grupo Zubillaga | Huixquilucan, Estado de México, México | 2002

Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Casa Salgado en Lomas del Sol.

Grupo Zubillaga | Huixquilucan, Estado de México, México | 2002

Proyecto Ejecutivo de Instalaciones del Conjunto Residencial Fresnos en Lomas del Sol.

Grupo Zubillaga | Huixquilucan, Estado de México, México | 2002

Proyecto de Instalaciones de Conjunto Residencial en San Lorenzo 165, Col. Del Valle.

Comercializadora e Impulsora de Negocios | Ciudad de México, CDMX, México | 2004

Revisión de Proyectos de Instalaciones del Centro Comercial "Punto Los Mochis".

Grupo DLG, S.A. de C.V. | Los Mochis, Sinaloa, México | 2008

Revisión de Proyectos de Instalaciones del Centro Comercial "Punto La Paz".

Grupo DLG, S.A. de C.V. | La Paz, Baja California Sur, México | 2009

Proyecto de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Eléctricas en Planta Madisa.

Madisa | Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México | 2009

Diseño Ejecutivo de Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y Pluviales en El Olivo 30, Col. Florida.

Paletti Construcciones, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2009

Integración de Soportes Técnicos para Uso de Suelo en Sevilla 613, Col. Portales.

Cablevisión S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Revisión y Adecuación de Proyecto de Instalaciones de Sala de Espera 75 Aeroméxico T2.

CMI | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Estudios y Proyectos Diversos de Infraestructura

Trabajos de Topografía para Revisión de Proyecto de Drenaje Sanitario en Colonia La Estación.

Grupo J.M. de Ingenieros, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1991

Proyecto de Drenaje Sanitario de la Colonia La Estación.

Grupo J.M. de Ingenieros, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1992

Estudios de Factibilidad Hidráulica para la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Proyecto de Reconversión de Líneas de Alimentación y Desalojo de Agua Tratada del Ingenio Azucarero de Los Mochis.

Constructora CIRO, S.A. de C.V. | Los Mochis, Sinaloa, México | 1993

Proyecto Geométrico de Vialidad en Fraccionamiento Hacienda Vallescondido.

Inmobiliaria Vallescondido, S.A. de C.V. | Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México | 1994

Proyecto de Líneas a Presión, Cárcamos y Equipo de Bombeo en Hacienda Vallescondido.

Inmobiliaria Vallescondido, S.A. de C.V. | Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México | 1994

Proyecto Ejecutivo de Colector de Aguas Combinadas para Desarrollo Habitacional "Tlayapan".

SAPASA | Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México | 1994

Proyecto de Red de Distribución de Agua Potable de Santa Martha Alcapixca.

Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Proyecto de Colector y Cárcamo de Bombeo en Colonia Jardines del Molinito.

OAPAS | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 1995

Proyecto Ejecutivo de Cambio de Trazo de Canal y Estructuras del Ingenio Azucarero de Los Mochis.

Compañía Azucarera de Los Mochis | Los Mochis, Sinaloa, México | 1995

Proyecto Eléctrico de Red de Alumbrado Público en Delegación Coyoacán.

Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Estudio de Zonas de Alto Riesgo y Vulnerabilidad por Descargas de Estaciones de Servicio e Industriales.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Proyecto de Línea de Conducción, Planta de Bombeo y Tanque de Almacenamiento en Xochimilco.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Estudio para Planeación del Saneamiento de Barrancas mediante Colectores Marginales.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Estudio para Clasificación de Materiales en Excavación de Pozos de Agua Potable.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Proyecto Ejecutivo de Estructuras Hidráulicas para Ampliación de Caballerizas del Estado Mayor Presidencial en Río Tacubaya.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996-1997

Proyecto Ejecutivo de Rectificación del Trazo y Revestimiento del Emisor Poniente (20 km).

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996-1997

Proyecto Ejecutivo para Entubamiento del Río Hondo.

DGCOH | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 1997

Proyecto Ejecutivo para Diseño de Estructura Tipo para Medición de Azolves en Presas del Poniente.

Ciudad de México, CDMX, México

Estudio para Determinación de Zonas de Infiltración de Agua Pluvial en Peñón del Marqués.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Proyecto Ejecutivo de Obras Hidráulicas Inducidas por Construcción de la Avenida Gran Canal.

Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Proyecto Ejecutivo de Red de Agua Potable en Colonia Tetlapanoya.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Proyecto Ejecutivo de Obras de Protección y Canal Pluvial del Arroyo "B" en Desarrollo Turístico Los Cabos.

Fonatur | San José del Cabo, Baja California Sur, México | 1998

Proyecto Ejecutivo de Obras de Protección y Canal Pluvial de la Cañada de los Perros en Desarrollo Turístico Los Cabos.

Fonatur | San José del Cabo, Baja California Sur, México | 1998

Proyecto Ejecutivo de Restitución de Drenaje Sanitario en Desarrollo Turístico Los Cabos.

Fonatur | San José del Cabo, Baja California Sur, México | 1998

Proyecto Ejecutivo de Estructuras Hidráulicas en Campo de Golf del Desarrollo Turístico Los Cabos.

Fonatur | San José del Cabo, Baja California Sur, México | 1998

Proyecto de Encauzamiento Pluvial en Club Mediterráneo.

Fonatur | Ixtapa, Guerrero, México | 1998

Relotificación de Segunda Sección del Club de Golf en Desarrollo Turístico Ixtapa.

Fonatur | Ixtapa, Guerrero, México | 1998

Revisión de Proyecto de Red de Drenaje Pluvial del Boulevard Nizuc.

Fonatur | Cancún, Quintana Roo, México | 1998

Recomendaciones para Desazolve y Canalización del Canal Principal de Tangolunda.

Fonatur | Santa María Huatulco, Oaxaca, México | 1999

Proyecto de Rectificación del Cauce del Arroyo La Puerta en Desarrollo Turístico Ixtapa.

Fonatur | Ixtapa, Guerrero, México | 1999

Levantamientos Topográficos, Estudios de Mecánica de Suelos y Prediseño de 4 Puentes Vehiculares.

El Espinal, Veracruz, México | 1999

Solución a Encharcamientos en Gelati y José Ma. Vasconcelos.

Diseño Interdisciplinario de Ingeniería, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1999

Diseño Geométrico y Estructural de Obra de Toma y Descarga de Presa Tequilazco.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999

Estudio para Actualización de Base de Datos y Modelación de Acuífero.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999

Diseño Estructural y Geotécnico de Presas de Mampostería en Acapulco.

Cepsa Construcciones, S.A. de C.V. | Acapulco, Guerrero, México | 1999

Revisión Estructural de la Presa Dolores en Chapultepec.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999

Adecuación de Proyecto Eléctrico de Tanques Gemelos en Desarrollo Turístico Ixtapa.

Fonatur | Ixtapa, Guerrero, México | 1999

Proyecto Eléctrico de Cárcamo de Aguas Negras en Desarrollo Turístico Ixtapa.

Fonatur | Ixtapa, Guerrero, México | 1999

Diseño Ejecutivo de 4 Cárcamos de Bombeo para Planta de Tratamiento en Desarrollo Turístico Ixtapa.

Fonatur | Ixtapa, Guerrero, México | 1999

Proyecto Eléctrico de Acometida al Tanque Contramar en Desarrollo Turístico Ixtapa.

Fonatur | Ixtapa, Guerrero, México | 1999

Proyecto de Drenaje Pluvial del Estacionamiento Bloque 3 del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto de Drenaje Pluvial del Estacionamiento Bloque 1 del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto de Drenaje Pluvial del Estacionamiento y Plataforma de Acceso al Sport's Book del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto de Obras de Desfogue de Túneles del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto Ejecutivo de 3 Líneas de Conducción en Calles Gavilán, Telecomunicaciones y F.C. San Rafael Atlixco.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto Ejecutivo de Captación del Manantial Monte Alegre.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto de 3 Líneas de Conducción en Calle Benjamín Argumedo:

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto de Línea de Drenaje a Presión en Desarrollo Turístico San José del Cabo.

Fonatur | San José del Cabo, Baja California Sur, México | 2000

Inspección de Cauces y Barrancas de los Ríos Texcalatlaco y San Ángel Inn para Determinación de Riesgos.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Estudios de Factibilidades Técnicas para 62 Proyectos del Programa de Obras 2000.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto de Línea de Conducción de Agua Potable de Rebombeo CG-M8 al Tanque GM-8.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Proyecto de Solución de Encharcamientos en Calle Postes y Av. San Antonio–Alta Tensión–Río Becerra.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2001

Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Tanque Mina (1,200 m³).

Diseño Interdisciplinario de Ingeniería | Ciudad de México, CDMX, México | 2001

Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Tanque Bellavista (1,200 m³).

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2001

Estudio para Programación de Infraestructura Hidráulica en Delegaciones.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2001

Proyectos Ejecutivos de Infraestructura de Drenaje para Distribuidor Vial San Antonio.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2002

Revisión de Proyecto y Asesoría en Construcción del Muelle de Marina Chahué.

Grupo Bastir | Santa María Huatulco, Oaxaca, México | 2001–2002

Proyecto Ejecutivo de Drenaje Sanitario y Pluvial y Cárcamo de Bombeo para Bodega Redwood Systems (40,000 m³).

Docsa, S.A. de C.V. | Tepotzotlán, Estado de México, México | 2001

Proyecto Ejecutivo de Colector Pluvial y Cárcamo de Bombeo (10 m³/s) del Canal Guadalupe Victoria.

CAEM | Ixtapaluca, Estado de México, México | 2002

Proyecto Ejecutivo del Emisor de Aguas Negras de PTAN “La Marina” a PTAN “Campo de Golf”.

Fonatur | Ixtapa–Zihuatanejo, Guerrero, México | 2003

Proyecto Ejecutivo de Ingeniería Urbana para Reubicación de Comuneros de Copalita.

Fonatur | Santa María Huatulco, Oaxaca, México | 2003

Proyecto de Línea de Interconexión de Agua Potable de 12” en Av. Agustín Melgar.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2003

Proyecto de Ingeniería Urbana del Maguey (Vialidades, Agua Potable, Drenaje y Electrificación).

Fonatur | Bahías de Huatulco, Oaxaca, México | 2003–2004

Análisis de Necesidades y Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Básica Polígono III (Vialidades, Agua Potable, Drenaje y Electrificación).

Los Cabos, Baja California Sur, México | 2003–2004

Proyecto de Red de Drenaje y Agua Potable en Dos Poblaciones de Villa Victoria.

CAEM | Villa Victoria, Estado de México, México | 2006–2007

Proyecto Ejecutivo para Construcción de Líneas de Conducción y Cárcamo de Bombeo hacia Planta de Tratamiento “El Llano”.

Ciudad de México, CDMX, México

Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación del Colector Marginal del Río San Joaquín.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2007

Proyecto Ejecutivo para Obtención de Volúmenes de Azolve en Laguna de Regulación San Lorenzo y Brazo Izquierdo del Río Churubusco.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2007

Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico para Conjunto Urbano Mixto Residencial Bosques de Lomas Verdes.

Procasa | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 2008

Estudio Hidrológico, Análisis Hidráulico, Levantamiento Topográfico y Estudio Geotécnico para Línea de Conducción al Club Residencial Bosques (Barranca “La Diferencia”).

Grupo Questro | Huixquilucan, Estado de México, México | 2009

Gestoría para Concesión y Permiso de Construcción de Acceso a Conjunto Residencial en Carretera Federal México-Toluca.

Arquitectoma | Ciudad de México, CDMX, México | 2009

Estudio y Proyecto Ejecutivo para Limpieza y Desazolve del Río Nacajuca.

Conagua | Tabasco, México | 2013

Estudio Hidrológico y Gestoría para Concesión de Zona Federal de la Barranca “La Diferencia” para Desarrollo Vista Bosques.

Grupo Questro | Huixquilucan, Estado de México, México | 2013-2014

Estudio y Proyecto Ejecutivo para Reconstrucción de Bordo Natural en Río Teapa (Ejidos Las Delicias, Juan Gómez y Las Ánimas).

RySTyA, S.A. de C.V. | Teapa, Tabasco, México | 2015

Proyecto Ejecutivo de Desvío de Líneas Primarias de Agua Potable en Vialidades Primarias.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Estudio Hidrológico del Predio El Capulín en Axotlán.

ParqMex, S.A. de C.V. | Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México | 2016

Estudio Hidrológico de Predio en Av. Vista Hermosa, Col. Vista Hermosa.

DMA Arquitectura | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

Estudio Hidrológico para Estabilización de 4 Taludes en Libramiento Amecameca-Nepantla.

Capufe | Estado de México, México | 2016

Estudio Hidrológico de Cuencas de Aportación de los Puentes “La Noria” y “El Nacaral” en Carretera Durango-Mazatlán.

Capufe | Durango, Durango, México | 2016

Estudio para Análisis y Evaluación de Obras de Programas Federales Ejercicio 2017.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico del Río “El Salado” y Cruces en Ríos “El Salado” y “San Simonito” en Tenancingo.

Gobierno del Estado de México | Tenancingo, Estado de México, México | 2017

Proyecto Ejecutivo para Sustitución de Línea de Agua Potable en Camino Viejo a Mixcoac.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2018

Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación y/o Sustitución de Red de Agua Potable en Col. Lomas de San Lorenzo.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2018

Estudio para Análisis y Evaluación de Obras de Programas Federalizados Ejercicio 2018-2019.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2018-2019

Proyecto Ejecutivo de Sustitución de Línea de Agua Potable del Pozo Santa Catarina 7 a Planta Potabilizadora Francisco de Garay.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Estudio para Análisis y Evaluación de Obras de Programas Federales (Proagua) Ejercicio 2020.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2020

Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje Pluvial en Blvd. Miguel Alemán Valdés 81, Parque Industrial Lerma.

Lerma, Estado de México, México | 2021

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Estudios y Proyectos de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

Diagnóstico de Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo.

Fonatur | San José del Cabo, Baja California Sur, México | 1998

Proyecto de Ampliación (2ª Etapa) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Loreto (Incluye Deshidratado de Lodos).

Fonatur | Loreto, Baja California Sur, México | 1998-1999

Proyecto Ejecutivo del Sistema de Mejoramiento de Agua Residual del Sistema de Lavado de Gases del Ingenio Azucarero de Los Mochis.

Los Mochis, Sinaloa, México | 1995

Adecuación de Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Negras (560 l.p.s.) en Santa Fe.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Proyecto de 26 Plantas de Tratamiento para la UNAM.

Tecnoadecuación Ambiental, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Proyecto de Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales del Ingenio de Puga.

Francisco I. Madero, Nayarit, México | 1996–1998

Proyecto Ejecutivo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Clínica del Teletón.

Fundación México Unido | México | 1998

Proyecto Ejecutivo de la 3ª Etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo.

Fonatur | San José del Cabo, Baja California Sur, México | 1998

Estudio de Impacto Ambiental para Reparación del Bordo de la Laguna de Infiltración Santa Catarina II.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Bordo de la Laguna de San Gregorio.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable “La Magueyera” (2,500 m³).

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Estudio de Impacto Ambiental para Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable (2,500 m³) en San Andrés Totoltepec.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Revisión y Adecuación del Proyecto de Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Campo de Golf en Desarrollo Turístico Ixtapa.

Fonatur | Ixtapa, Guerrero, México | 1998–1999

Revisión Técnica del Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Análisis y Dictamen Técnico para Selección de Sistema de Aeración de la Planta de Tratamiento de San José del Cabo.

Fonatur | San José del Cabo, Baja California Sur, México | 2001

Proyecto de 4 Redes de Distribución de Agua Tratada en Delegación Iztapalapa.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2001

Proyecto Electromecánico de Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Zihuatanejo.

Fonatur | Zihuatanejo, Guerrero, México | 2008

Estudio para el Saneamiento de Cuencas en Delegación Cuajimalpa.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2002

Manifestación de Impacto Ambiental del Esquema de Reuso y Tratamiento de Chapultepec.

Respuesta y Solución Tovar, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Estudio de Remodelación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Lomas de Chapultepec”.

Conagua | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Estudio de Factibilidad para Mejoramiento de Condiciones Hidráulicas de los Lagos del Bosque de Chapultepec.

Conagua | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Estudio Hidrológico de Predio en Blvd. Miguel Alemán Valdés 81, Parque Industrial Lerma.

Lerma, Estado de México, México | 2021

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Dirección Técnica y Supervisión de Obra

Nuestra experiencia en dirección técnica, supervisión y control de obra respalda nuestra capacidad para gestionar integralmente todo tipo de proyectos, asegurando el cumplimiento técnico, normativo, contractual y administrativo desde la planeación hasta la ejecución.

470+

OBRAS SUPERVISADAS

35


AÑOS DE EXPERIENCIA

29

ESTADOS DE LA REPÚBLICA

Nuestra trayectoria en supervisión de obra

Más de tres décadas de participación continua en la dirección y supervisión técnica de obras de infraestructura.



65.4%

SECTOR PÚBLICO

34.6%

SECTOR PRIVADO

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Dirección Técnica y Supervisión de Obra

18.7%
**INFRAESTRUCTURA URBANA,
VIAL Y DE TRANSPORTE**

Vialidades urbanas y carreteras
Repavimentación y reencarpetado
Puentes y pasos vehiculares
Terracerías y pavimentos
Inspección y rehabilitación de estructuras
Aeropuertos
Espacio público

4.1%
OBRAS ESPECIALES

Infraestructura profunda
Cimentaciones
Demoliciones

47.8%
**INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA Y SANITARIA**

Colectores y drenaje profundo
Redes de agua potable
Líneas de conducción y distribución
Plantas potabilizadoras y de tratamiento
Pozos y estaciones de bombeo
Canales, ríos y obras de control hidráulico
Sistemas de alcantarillado y saneamiento
Infraestructura hidráulica inducida

29.6%
EDIFICACIÓN
11.6%

Industrial, Corporativos
y Oficinas de Gobierno

29.7%

Comercial y Retail

11.6%

Entretenimiento y Deporte

25.4%

Habitacional y Vivienda

15.9%

Sector Educativo

5.8%

Hospitalario y de Salud

Nuestra experiencia en dirección técnica y supervisión de obra abarca una amplia diversidad de tipologías de infraestructura, con una sólida participación en proyectos hidráulicos, desarrollos de edificación y obras de movilidad.

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Dirección Técnica y Supervisión de Obra

El siguiente apartado presenta el listado completo de las obras dirigidas y supervisadas por Ditapsa, organizado por categoría de servicio para ofrecer una visión detallada, clara y estructurada de nuestra experiencia.

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Infraestructura Hidráulica y Sanitaria

Supervisión Técnica de Obras Hidráulicas Inducidas por Construcción de Gasas de Incorporación al Periférico desde Av. Zacatepetl.
Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Supervisión Técnica de Obras Hidráulicas Inducidas por Construcción del Paso Deprimido de Av. Toluca con Anillo Periférico.
Ciudad de México, CDMX, México | 1993

Dirección Técnica y Administrativa de la Construcción de Cárcamos de Rebombéo y Líneas a Presión del Colector Marginal en Fraccionamiento Haciendas de Vallescondido.
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México | 1994

Supervisión de la Construcción del Colector Sur 17 (Ø 152 cm, 800 m) mediante Sistema de Túnel Dirigido en Valle de Chalco.
Consorcio de Ingenieros, S.A. de C.V. | Valle de Chalco, Estado de México, México | 1994

Supervisión de la Construcción de Línea de Conducción de 4" en Fraccionamiento Hacienda de Vallescondido.
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México | 1995

Dirección Técnica y Administrativa del Cambio de Trazo del Canal de Concreto y Estructuras de Medición del Ingenio Azucarero de Los Mochis.
Ingenio de Los Mochis | Los Mochis, Sinaloa, México | 1995

Dirección Técnica y Administrativa de la Construcción de Colector de Ø 45 y 61 cm en Av. Desierto de los Leones.
DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Dirección Técnica y Administrativa de la Construcción de Colector de Ø 61 cm en Av. Paseo de la Reforma.
DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Dirección Técnica de la Construcción de Estructuras de Tratamiento de Aguas del Ingenio de Los Mochis.
Ingenio de Los Mochis | Los Mochis, Sinaloa, México | 1995

Supervisión Técnica de Obras Hidráulicas Inducidas por la Construcción del Metro Línea B (con tramos mediante Túnel Dirigido).
DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Supervisión Técnica y Administrativa de la Segunda Etapa del Mejoramiento y Entubamiento del Gran Canal de la Ciudad de México.
DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción de 300 m de un Colector de 1.52 m y Obra de Descarga de la Planta de Bombeo No. 7.
DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Supervisión de la Construcción de un Tanque de 500 m³ en El Manto, Delegación Iztapalapa.
DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Supervisión de la Construcción de la Red de Riego de la Zona de Tablas.
DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Supervisión de la Construcción de Línea de Agua Tratada para la Zona Industrial de Xalostoc.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Dirección Técnica de la Construcción de 26 Plantas de Tratamiento para la UNAM.

Tecnoadecuación Ambiental, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Supervisión de la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "San Lorenzo" (250 lps).

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996-1997

Supervisión Técnica de Infraestructura Hidráulica por Canalización de Fibra Óptica.

Alestra | Ciudad de México, CDMX, México | 1996-1997

Supervisión Técnica de la Construcción del Cárcamo Vicente Villada (Muro Milán).

Constructora Servición | Nezahualcóyotl, Estado de México, México | 1996-1997

Supervisión Técnica de Obras Hidráulicas Inducidas por Construcción de Puentes y Vialidades (con tramos mediante Túnel Dirigido).

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Supervisión de Actividades de Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica Zona "B".

CADF | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Supervisión de Obras de Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica Zona "B" (Delegaciones Coyoacán y Benito Juárez).

CADF | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Supervisión Técnica de Infraestructura Hidráulica por Canalización de Fibra Óptica (IUSATEL).

Acietel, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Supervisión Técnica de Infraestructura Hidráulica por Canalización de Fibra Óptica (IUSATEL).

AG Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Coordinación Técnica de Obras Hidráulicas Inducidas por Construcción del Metro Línea B.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Supervisión de Obras Hidráulicas en ZEDEC Santa Fe.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Supervisión del Tendido de Línea de Agua Potable de 4" en Col. Santa Isabel Tola.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Supervisión de la Primera Etapa de Construcción de la Captación de Alivio y Colectores del Sistema de Drenaje Profundo.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999

Supervisión de Colectores Marginales Teximoloya y Eslava.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000.

Impermeabilización del Tanque MC-8.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Supervisión de la Construcción de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria del Centro Familiar y Cultural del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999-2000

Supervisión de la Construcción del Colector Marginal Tarango.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000-2001

Supervisión Técnica y Administrativa del Suministro, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de Subestaciones Eléctricas, CCM's, Sistema de Fuerza, Sistema de Tierras y Alumbrado, así como Construcción de Casetas Electromecánicas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a Contracorriente de Texcoco.

DGCOH | Estado de México, México | 2000-2001

Supervisión de la Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Santa Catarina (500 lps).

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2001-2003

Supervisión de la Construcción de Línea de Descarga de 36" para Planta de Tratamiento de Texcoco.

DGCOH | Texcoco, Estado de México, México | 2001-2002

Supervisión de la Terminación de Línea de Agua Potable en Delegación Cuajimalpa.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2001-2002

Supervisión de la Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable de 12" en Delegación Gustavo A. Madero.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2002

Supervisión de la Construcción del Colector de Alivio Av. 606 (Ø 1.20 m) en San Juan de Aragón.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2003

Supervisión de Trabajos Complementarios (Canalización y Cableado) en 27 Pozos en 4 Regiones.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2003

Supervisión de Construcción y Rehabilitación de Colectores (Ø 0.30–0.61 m) y Obras Complementarias en Delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2003

Supervisión de la Construcción de Atarjea y Colector en Calle Agrarismo, Col. Escandón.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2003

Supervisión de Sectorización y Rehabilitación de la Red de Agua Potable – Zona I Iztapalapa.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2004

Supervisión de la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Penitenciaría Santa Martha Acatitla.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2004–2005

Supervisión de Sectorización y Rehabilitación de la Red de Agua Potable en 9 Sectores de Iztapalapa.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2005

Supervisión de Sectorización y Rehabilitación de la Red de Agua Potable en 23 Sectores de Iztapalapa.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2006

Supervisión del Equipamiento de Planta de Bombeo de Agua Potable “Casa de Tlalpan”.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2006

Supervisión del Proyecto y Construcción de Plantas Potabilizadoras Santa Catarina 10 y 13.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2006

Supervisión de la Construcción del Colector Semiprofundo Ejército de Oriente (Ø 1.83 m, Sistema Tubo Hincado).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2006–2007

Supervisión Técnica y Administrativa de Rehabilitación de Atarjeas (Ø 30 cm PEAD Corrugado) en Col. Álamos.

Ciudad de México, CDMX, México | 2007

Supervisión del Proyecto y Construcción de la Planta Potabilizadora La Caldera.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2007–2009

Supervisión Técnica y Administrativa del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zona Urbana (APAZU) en el D.F.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2007

Seguimiento, Control, Supervisión y Evaluación de los Apoyos del Programa APAZU.

Conagua | Ciudad de México, CDMX, México | 2008

Supervisión Técnica y Administrativa de la Red Hidráulica y de Drenaje en Calle República de Uruguay, Centro Histórico.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2008

Supervisión del Proyecto y Construcción de la Planta Potabilizadora San Lorenzo Tezonco Nuevo.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2008–2009

Supervisión de la Construcción del Colector Semiprofundo Ejército de Oriente (Ø 1.83 m, Sistema Tubo Hincado).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2008–2009

Seguimiento, Control, Supervisión y Evaluación de los Apoyos del Programa APAZU.

Conagua | Ciudad de México, CDMX, México | 2009

Supervisión de Perforación de 3 Pozos de Agua Potable (FOVISSSTE, Xochimilco 29 y Periférico 3).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2009

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción de la Planta Potabilizadora “Santa Catarina Azcapotzalco Trabajadores del Hierro” (60 lps).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2009

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción de la Red Primaria de Drenaje en Calle Uranio (Av. Central–Eje Central).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2009

Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de la Planta Potabilizadora La Pastora (50 lps).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2009–2010

Coordinación, Supervisión y Control de Trabajos de Rectificación y Rehabilitación de Canales Buenavista, Purísima–Mariscala, Portales y La Palma.

Conagua | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Coordinación, Supervisión y Control de Mantenimiento del Canal de Conducción, Túneles, Sifón y Camino de Operación Presa Tuxpan–Colorines.

Conagua | Estado de México, México | 2010

Seguimiento, Control, Supervisión Normativa y Evaluación de los Apoyos del Programa APAZU.

Conagua | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Supervisión Técnica y Administrativa para Desazolve del Río Hondo y Obras Auxiliares (Límite CDMX–Naucalpan).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Supervisión Técnica y Administrativa de Sustitución de Tubería de Agua Potable en Calle Mónaco, Col. María del Carmen.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Supervisión Técnica y Administrativa de Sustitución de 14 km de Tubería de Agua Potable en Col. Amp. Gabriel Hernández.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Supervisión de la Construcción del Pegue con Tubería Hincada del Colector Ejército de Oriente en Calle Balvanera.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Supervisión de la Modernización y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 4 (60 lps).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2010-2011

Supervisión de la Construcción de Línea de Agua Potable en Anillo de Circunvalación.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Supervisión de la Modernización y Rehabilitación de Tres Pozos.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Supervisión Normativa y Evaluación de los Apoyos del Programa APAZU.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2011

Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto y Construcción de la Planta Potabilizadora Granjas San Antonio (60 lps).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2011

Supervisión Técnica y Administrativa para Rehabilitación de Red de Agua Potable en Diversas Colonias de Delegación Magdalena Contreras.

Ciudad de México, CDMX, México | 2011

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción de Red de Drenaje en Colonias UH El Risco, Juan González R., Villa Hermosa del Obrero y Vasco de Quiroga.

Ciudad de México, CDMX, México | 2011

Supervisión de la Construcción y Adecuación del Proceso de Clarificación mediante Sistema de Hidrociclones en Planta Potabilizadora La Caldera.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Supervisión de la Rehabilitación de Línea de 4" en Col. La Pastora (4ª Etapa).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Supervisión de la Rehabilitación y Actualización Tecnológica de la Planta Potabilizadora "Purísima Democrática" (48 lps).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Supervisión de la Construcción del Colector Ameca (Ø 1.52 m) y Cajo 2.00 × 2.00 m.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2012-2013

Supervisión del Mantenimiento del Acueducto del Sistema Cutzamala.

OCAVM, Conagua | Estado de México, México | 2013

Supervisión de la Reposición de 2 Pozos de Agua Potable en Delegación Tláhuac.

OCAVM, Conagua | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Supervisión del Reforzamiento del Cauce del Río San Joaquín.

OCAVM, Conagua | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 2013

Supervisión del Habilitado y Puesta en Operación de Pozo Profundo "San Lorenzo Tezonco".

Ciudad de México, CDMX, México | 2013-2014

Supervisión y Vigilancia hasta su Terminación de Obras de Reforzamiento de la Red de Agua Potable en Eje 5.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Supervisión de la Rehabilitación y Puesta en Marcha del Sistema de Agua Potable en Tepetitla.

CAPASEG | Coyuca de Benítez, Guerrero, México | 2013-2014

Supervisión de la Rehabilitación de Captaciones de Agua en Tecpan de Galeana y Atoyac de Álvarez.

CAPASEG | Guerrero, México | 2013-2014

Supervisión de Obras de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento – Región Costa Grande (Grupo 1).

CAPASEG | Guerrero, México | 2013-2014

Supervisión de Obras de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento – Región Costa Grande (Grupo 2).

CAPASEG | Guerrero, México | 2013-2014

Supervisión de Obras de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento – Región Costa Grande (Grupo 3).

CAPASEG | Guerrero, México | 2013-2014

Supervisión de la Construcción de 35 Estaciones Pluviométricas en Tabasco y Chiapas.

Conagua | México | 2013-2014

Supervisión y Vigilancia de Obras de Reforzamiento de Red de Agua Potable “Víctor Hugo 27”.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión y Vigilancia de Reforzamiento de Red de Agua Potable y Drenaje en Dr. Bolaños Caso y Barragán, Col. Buenos Aires.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión y Vigilancia de Reforzamiento de Red de Agua Potable y Drenaje en Dr. Gilberto Bolaños Cacho No. 50 (80 Viviendas).

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión de Obras del Programa APAZU en Costa Grande y Costa Chica.

CAPASEG | Guerrero, México | 2014

Supervisión de la Construcción de Estaciones Hidrográficas en Chiapas y Tabasco (Organismo de Cuenca Frontera Sur).

Conagua | México | 2014

Supervisión de Reforzamiento de Línea de Agua Potable para 495 Viviendas y 5 Locales en Av. Manuel González 101, 115 y 121, Col. Ex Hipódromo de Peralvillo.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión de Reforzamiento de Línea de Agua Potable y Drenaje para 95 Viviendas en Lago Izeo 175, Col. Mariano Escobedo.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión de Obra Extraordinaria de Reforzamiento Hidráulico en Conjunto Habitacional (140 Viviendas) en Sara 4625, Col. Guadalupe Tepeyac.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión de Obra Extraordinaria de Reforzamiento en Conjunto Habitacional (45 Viviendas y 2 Servicios) en Luna 117, Col. Guerrero.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión de Obra Extraordinaria de Reforzamiento de Línea de Agua Potable y Drenaje en Conjunto Habitacional (638 Viviendas) en Gabriel Ramos Millán 105, Col. Niños Héroes.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión de Obra Extraordinaria de Reforzamiento de Línea de Drenaje en Gitana 172, Col. San Nicolás Tolentino.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión de Obra Extraordinaria de Reforzamiento Hidráulico en Norte 37 No. 29, Col. Moctezuma.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Coordinación de Seguimiento, Control y Supervisión Normativa del Programa APAZU.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico para Desarrollo en Henry Ford 336 y 340, Col. Bondojoito.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2014–2015

Supervisión de la Construcción del Colector de Alivio Amado Nervo.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2014–2015

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico para Desarrollo en Pedro Soto 142, Col. Guerrero.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico para Desarrollo en Calzada de la Viga 13, Col. Esperanza.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Coordinación, Seguimiento, Control y Supervisión Normativa del Programa APAZU.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico de Líneas de Agua Potable y Drenaje (131 Viviendas) en Priv. José Loreto Favela 78, Pueblo San Juan de Aragón.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico de Línea de Agua Potable (49 Viviendas) en Guanajuato 74, Col. San Bartolo Atepehuapan.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico de Líneas de Agua Potable (49 Viviendas) en Agua Caliente.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico en Sam's Club La Raza.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico en Bodega Etzatlán.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico de Agua y Drenaje en Superama Taxqueña.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Sustitución de Atarjea Pluvial (Ø 0.45 m) en Bajo Puente de Av. Montevideo y Av. Insurgentes Norte (Sentido Norte–Sur).

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

Supervisión Técnica y Administrativa de Sustitución de 4 km de Atarjea (Ø 30–38 cm) en Av. Insurgentes Norte (Acueducto–Poniente 112).

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico en Ingenieros Militares 152.

Promotora Reside | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de Obras para Mitigación de Daños por Lluvias Severas (23 de diciembre de 2013).

FONDEN – Conagua | Teapa, Tabasco, México | 2016

Supervisión de Reforzamiento Hidráulico del Desarrollo en Av. Jardín 330, Col. Del Gas.

Promotora Reside | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

Supervisión y Control de Rehabilitación de Pozos de Agua Potable “Huipulco” y “San Nicolás Tolentino”.

Grupo Copri, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

Supervisión Técnica y Normativa para Control y Seguimiento de Obras en Regiones de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande (Proagua Apaur y Prosan, Ejercicio 2016).

Conagua | Guerrero, México | 2016

Construcción del Sistema de Agua Potable en Papanoa.

CAPASEG | Tecpan de Galeana, Guerrero, México | 2016

Construcción del Sistema de Agua Potable en Coyuca de Benítez.

CAPASEG | Coyuca de Benítez, Guerrero, México | 2016

Construcción del Sistema de Agua Potable en Los Órganos de Juan R. Escudero.

CAPASEG | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2016

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Tercera Etapa) en Huajintepec.

CAPASEG | Ometepe, Guerrero, México | 2016

Construcción del Sistema de Agua Potable en Huamuchapa.

CAPASEG | Tecoaapa, Guerrero, México | 2016

Construcción del Sistema de Agua Potable en Bajos del Ejido.

CAPASEG | Coyuca de Benítez, Guerrero, México | 2016

Construcción de Cruce de Drenaje Sanitario en Arroyo Garita (Tubería de Acero Ø 36”).

CAPASEG | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2016

Construcción, Equipamiento e Interconexión de Dos Pozos Profundos (Col. La Ropa y Col. La Presa, Acuífero Valle de Zihuatanejo).

CAPASEG | Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, México | 2016

Construcción, Equipamiento e Interconexión de Tres Pozos Profundos (Col. Hujal, Vaso de Miraflores e Ixtapa).

CAPASEG | Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, México | 2016

Construcción de la Segunda Etapa del Sistema de Agua Potable en San Jerónimo.

CAPASEG | Benito Juárez, Guerrero, México | 2016

Construcción de Línea de Conducción (Primera Etapa) y Obra de Captación en San Luis la Loma.

CAPASEG | Tecpan de Galeana, Guerrero, México | 2016

Construcción de la Tercera Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Colotepec.

CAPASEG | Ayutla de los Libres, Guerrero, México | 2016

Obras Complementarias, Interconexiones y Cajas para Línea de Alimentación del Tanque Venta Zapata.

CAPASEG | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2016

Sustitución de Línea de Conducción Ø 24” en Cuatro Estaciones del Sistema de Bombeo Escénica (Cuarta Etapa).

CAPASEG | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2016

Rehabilitación de Captación y Línea de Conducción por Gravedad en Tecpan.

CAPASEG | Tecpan de Galeana, Guerrero, México | 2016

Construcción de Planta Potabilizadora para Remoción de Fierro y Manganeseo (Pozo Pedregoso, 40 lps).

CAPASEG | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2016

Construcción del Sistema de Agua Potable en Col. Parque Ecológico Viveristas.

CAPASEG | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2016

Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Arcos” (40 lps).

CAPASEG | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2016

Equipamiento Electromecánico de Dos Estaciones de Bombeo del Rebombeo Las Cruces hacia Túnel Alto (Incluye Cámaras de Aire).

CAPASEG | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2016

Equipamiento Electromecánico y Cámaras de Aire en Estación de Bombeo Puerto Marqués.

CAPASEG | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2016

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Ometepepec.

CAPASEG | Ometepepec, Guerrero, México | 2016

Supervisión Técnica y Administrativa para Construcción del Colector Perimetral en Presa Ansaldo y Cruce de Periférico.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2016–2017

Supervisión técnica y administrativa para la rehabilitación de red secundaria de drenaje en Av. Insurgentes Norte, Col. Guadalupe Tepeyac.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Supervisión para la construcción de la línea de conducción de agua potable en la Col. Cerrillos.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Supervisión externa para la detección y reparación de fugas en líneas primarias de agua potable y tratada en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa (derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017).

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Supervisión del reforzamiento con tubería de PEAD para drenaje en Av. Jardín, Col. Ampliación del Gas.

Grupo Copri, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Supervisión de obras de mitigación por la construcción del Desarrollo Habitacional Parque San Antonio, Col. Carola.

Grupo Copri, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Supervisión de obras de mitigación en Bodega Aurrera Insurgentes Norte.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Reforzamiento de atarjea en Calle Camino de Piedra del Comal, Col. Fuentes de Tepepan.

A & L Campestre Tepepan, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Supervisión de obras de mitigación en Reforma 105, Col. Lomas de Chapultepec.

Grupo Sacmag, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2018

Supervisión técnica y administrativa para la rehabilitación de colectores en Río Magdalena (4a etapa).

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2018

Supervisión técnica y administrativa para la reposición de líneas de agua potable en Iztapalapa (Zonas I, II y VII, Acción 58).

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2017–2018

Supervisión técnica y administrativa de colectores en Río Magdalena IV etapa.

Ciudad de México, CDMX, México | 2018

Supervisión técnica y administrativa de la perforación de pozo profundo de agua potable en Col. Ejidos de San Andrés Totoltepec, Alcaldía Tlalpan.

Campestre Tepepan, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión técnica y administrativa para sustitución de tubería en Col. Ermita y Col. Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez.

Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión técnica y administrativa para rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en Iztapalapa (Zona 2).

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión técnica y administrativa para rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en Iztapalapa (Zona 4).

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión de rehabilitación del Acueducto Lázaro Cárdenas – Sifón, Col. Acueducto Lázaro Cárdenas, Xochimilco.

Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Adecuación tecnológica y obra civil de la Planta Potabilizadora “La Libertad”, 40 lps.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019–2020

Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en Iztapalapa (Zona 2).

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019–2020

Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en Iztapalapa (Zona 4).

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019–2020

Supervisión técnica y administrativa de reposición del Pozo Noria 5, Pueblo de Santa Cruz, Alcaldía Xochimilco.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019–2020

Supervisión técnica y administrativa de obras de acondicionamiento de infraestructura de agua potable para conformación de sectores en Iztapalapa.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2020

Supervisión técnica y administrativa para sustitución de línea de agua potable de 300 mm en Progreso Nacional y Santa Rosa, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2020

Supervisión para equipamiento del Pozo de Agua Potable R9, Alcaldía Tlalpan.

Inmobiliaria A&L | Ciudad de México, CDMX, México | 2020

Supervisión técnica y administrativa de la reconstrucción de la Planta Potabilizadora Atorones 2 y 6, 100 lps.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2020–2021

Supervisión técnica y administrativa para construcción y sustitución de red primaria en Iztapalapa (Calz. Ignacio Zaragoza y otras vialidades).

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión de rehabilitación de rejillas de retención de sólidos en plantas de bombeo.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión técnica y administrativa para construcción y sustitución de red primaria en Iztapalapa (Exploradores de Ejército Oriente y otras vialidades).

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión técnica y administrativa para arremangue de la Zona 2 del Tiro “El Fusible”.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión de obras de mitigación hidráulica en San Jerónimo Lídice, Alcaldía Álvaro Obregón.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión técnica y administrativa para sustitución de línea de conducción de agua potable en Calle Camilo Ríos, Alcaldía Iztapalapa.

Ciudad de México, CDMX, México | 2022

Supervisión técnica y administrativa para sustitución de colector de 1.83 m por socavón en Calle Camino Sur, Col. Campestre Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Ciudad de México, CDMX, México | 2023

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Obras de Protección y Contención Hidráulica

Supervisión Técnica de la Construcción del Bordo y Pantalla a Base de Lodo Bentonítico en la Laguna del Salado.

Ciudad de México, CDMX, México | 1992–1993

Supervisión Técnica de la Construcción del Prisma de Suelo-Cemento en Vialidad Vasco de Quiroga y Laguna de Regulación Totolapa.

Ciudad de México, CDMX, México | 1992

Supervisión Técnica de la Construcción de Muro de Contención de Suelo-Cemento en Centro Comercial Santa Fe y Laguna de Regulación Totolapa.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1992–1993

Supervisión Técnica y Administrativa de Reforzamiento de Taludes en Calle Tarango (Col. Las Águilas y Col. San Clemente).

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2005

Supervisión Técnica y Administrativa de la 2ª Etapa del Desazolve del Río Hondo y Reparación de Bordos de Contención.

SACM | Límite CDMX–Naucalpan, Estado de México, México | 2010

Supervisión Técnica, Administrativa, Financiera y Control de Calidad de Obras de Protección para Prevención contra Contingencias Hidráulicas.

Conagua | Centro, Tabasco, México | 2015

Coordinación, Supervisión y Control del Desazolve, Rectificación y Protección de Taludes en el Afluente del Río Hondo.

OCAVM | Naucalpan de Juárez, Estado de México, México | 2016

Supervisión Técnica y Administrativa para Sustitución de Línea de Conducción de Agua Potable por Presencia de Grietas en Calle Camilo Ríos.

Ciudad de México, CDMX, México | 2022

Supervisión Externa de Obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2022 (El Espinal; Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza; San Pedro Comitancillo; Santa María Mixtequilla y Santo Domingo Tehuantepec).

SEDATU | Oaxaca, México | 2022

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Infraestructura Aeroportuaria

Proyecto Ejecutivo del Canal de Aguas Pluviales del Aeropuerto Internacional de Acapulco.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Acapulco, Guerrero, México | 1999

Diseño Estructural del Acceso Tipo para Locales Comerciales en Aeropuertos de ASA.

Decora en Forja, S.A. de C.V. | México | 2002

Estudio de Evaluación de Pavimentos, Diseño Estructural, Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Especificaciones, Preparación de Licitación, Supervisión y Control Total de la Rehabilitación de la Pista 10-28 del Aeropuerto Internacional de Acapulco (Desbaste de Pavimento de Concreto Hidráulico), en sociedad con SRF Consulting Group Inc. y ERES Consultants Inc.

OMA | Acapulco, Guerrero, México | 2002-2003

Supervisión de Reposición de Losas en Plataformas y Pista de Rodaje Eco del Aeropuerto de Acapulco.

Grupo Aeroportuario Centro Norte | Acapulco, Guerrero, México | 2003

Supervisión de Reposición de Losas en Pista 06-24 del Aeropuerto de Acapulco.

Grupo Aeroportuario Centro Norte | Acapulco, Guerrero, México | 2003

Supervisión de Rehabilitación del Pavimento de la Pista 10-28 del Aeropuerto Internacional de Acapulco.

OMA | Acapulco, Guerrero, México | 2003

Revisión de Proyecto Ejecutivo y Supervisión y Control Total de la Rehabilitación de la Pista 10-28 del Aeropuerto Internacional de Acapulco (Desbaste de Pavimento de Concreto Hidráulico) en sociedad con ERES Consultants Inc.

OMA | Acapulco, Guerrero, México | 2004

Revisión del Proyecto de Remodelación y Ampliación de la Terminal del Aeropuerto de Ciudad Juárez.

OMA | Ciudad Juárez, Chihuahua, México | 2004

Supervisión y Control Administrativo de la Rehabilitación por Sistema de Desbaste de la Pista 10-28 del Aeropuerto de Acapulco.

OMA | Acapulco, Guerrero, México | 2004

Supervisión de Construcción de Sala de Última Espera del Aeropuerto de Culiacán.

OMA | Culiacán, Sinaloa, México | 2006-2007

Supervisión de Ampliación y Remodelación del Edificio del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto de Zacatecas.

OMA | Zacatecas, Zacatecas, México | 2007

Supervisión de Rehabilitación del Sistema de Aire Acondicionado del Aeropuerto de Acapulco.

OMA | Acapulco, Guerrero, México | 2007

Supervisión de Ampliación y Remodelación del Edificio del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto de Torreón.

OMA | Torreón, Coahuila, México | 2007

Supervisión de Rehabilitación y Sustitución de Manejadoras de Aire Acondicionado del Aeropuerto de Acapulco.

OMA | Acapulco, Guerrero, México | 2007

Supervisión y Control Total de Obras para Cumplimiento de Normatividad OACI en el Aeropuerto de La Paz (Precio Alzado).

GAP | La Paz, Baja California Sur, México | 2008

Supervisión y Control Total de Sustitución de Losas de Concreto Hidráulico en Rodaje Alfa y Plataformas del Aeropuerto de Hermosillo (Precio Alzado).

GAP | Hermosillo, Sonora, México | 2008

Supervisión de Ampliación (Zona de Reclamo) y Remodelación del Edificio Terminal y CREI del Aeropuerto de Reynosa.

OMA | Reynosa, Tamaulipas, México | 2007-2008

Supervisión y Control Total de Obras para Cumplimiento de Normatividad OACI en el Aeropuerto de Tijuana (Precio Alzado).

GAP | Tijuana, Baja California, México | 2009

Proyecto Ejecutivo de Instalaciones de la Posición 75 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aeroméxico - CMI | Ciudad de México, CDMX, México | 2015-2016

Apoyo Técnico en Elaboración e Integración de Investigaciones de Mercado para Cumplimiento Normativo en Materia de Obra Pública en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México.

AICM | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Infraestructura Hospitalaria y de Salud

Supervisión de la Ampliación y Construcción de Escalera de Emergencia del Hospital General del ISSSTE.

ISSSTE | Torreón, Coahuila, México | 1996

Supervisión de la Construcción de Clínica de Alta Capacidad Resolutiva con Centro de Cirugía Simplificada en Tlapa.

ISSSTE | Tlapa, Guerrero, México | 1997-1999

Supervisión de la Remodelación del Banco de Sangre del Hospital General de Tepic.

ISSSTE | Tepic, Nayarit, México | 1999

Supervisión de la Ampliación del Hospital General de Tepic.

ISSSTE | Tepic, Nayarit, México | 1999-2000

Supervisión de la Construcción de Unidad de Medicina Familiar (Programa de Mejoramiento Urbano 2019).

SEDATU | San Luis Río Colorado, Sonora, México | 2019

Supervisión de la Construcción de Centro Ejecutivo de Rehabilitación (Programa de Mejoramiento Urbano 2019).

SEDATU | San Luis Río Colorado, Sonora, México | 2019

Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Especializada “Condesa” – Primera Etapa.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2025

Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Especializada “Condesa” – Segunda Etapa.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2026

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Obras Habitacionales y de Vivienda

Dirección Responsable de Obra del Conjunto Habitacional y Comercial en República del Brasil 75, Col. Centro.

Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores | Ciudad de México, CDMX, México | 1992

Dirección Técnica y Administrativa de la Construcción del Fraccionamiento Parque Vallescondido.

Inmobiliaria Vallescondido, S.A. de C.V. | Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México | 1995.

Dirección Técnica y Administrativa de la Remodelación y Ampliación de Casa Habitación en Cda. Cerro del Agua 87, Copilco.

Sra. Rosalba Arceo de Garagorri | Ciudad de México, CDMX, México | 1998-1999

Dirección Responsable de la Construcción de 8 Viviendas en San Lorenzo 165, Col. Del Valle.

Comercializadora e Impulsora de Negocios, A. en P. | Ciudad de México, CDMX, México | 2004-2005

Supervisión Técnica y Control Administrativo del Proyecto y Construcción de Edificio Residencial (51 Departamentos) en I. Altamirano 130, Col. San Rafael.

G Acción | Ciudad de México, CDMX, México | 2004-2005

Supervisión Técnica y Control Administrativo del Proyecto y Construcción de Edificio Residencial (12 Niveles) en Arquímedes 205, Col. Chapultepec Morales.

G Acción | Ciudad de México, CDMX, México | 2004-2005

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción de Edificio de 10 Niveles en Monte Casino 3, Col. Molinos del Rey.

Promotora Ferrocarril de Cuernavaca, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2005-2007

Supervisión Técnica y Administrativa de Terracerías y Cimentación de Desarrollo Turístico Inmobiliario (32 Condominios) en Playa del Carmen.

Desarrollos DPC, S.A. de C.V. | Playa del Carmen, Quintana Roo, México | 2005

Supervisión de la construcción de la 1er. Etapa del Fraccionamiento Punta Estrella en Playa del Carmen, consistente en la urbanización y construcción de 80 viviendas.

Reside, S.A. de C.V. | Playa del Carmen, Quintana Roo, México | 2009-2010

Supervisión de la construcción de 96 viviendas en la Delegación Tlalpan.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2009-2010

Supervisión de 27 viviendas del predio ubicado en Rey Maxtla No. 369, Col. Santo Domingo, Delegación Azcapotzalco.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2009

Supervisión de la rehabilitación de 15 viviendas y un local comercial en el inmueble ubicado en Manzanares No. 26, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2009

Supervisión de la construcción de 105 viviendas en el inmueble ubicado en San Juan Tlihuaca No. 19, Delegación Azcapotzalco.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2010-2011

Supervisión de la construcción de 278 viviendas en el inmueble ubicado en Calzada Ticomán No. 643, Col. Santa María Ticomán, Delegación Gustavo A. Madero.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2011

Supervisión de la construcción de la 2da. Etapa del Fraccionamiento Punta Estrella en Playa del Carmen, consistente en la urbanización y construcción de 120 viviendas.

Reside, S.A. de C.V. | Playa del Carmen, Quintana Roo, México | 2010-2011

Supervisión de la construcción de 144 viviendas en el inmueble ubicado en Amado Nervo, Delegación Tláhuac.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2011

Supervisión de la construcción de la 3ra. Etapa del Fraccionamiento Punta Estrella en Playa del Carmen, consistente en la urbanización y construcción de 84 viviendas.

Reside, S.A. de C.V. | Playa del Carmen, Quintana Roo, México | 2011-2012

Supervisión de la construcción de las 3ra. y 4ta. Etapa del Fraccionamiento Punta Estrella en Playa del Carmen, consistente en la urbanización y construcción de 240 viviendas.

Reside, S.A. de C.V. | Playa del Carmen, Quintana Roo, México | 2012-2014

Supervisión de la construcción de la Primer Etapa del desarrollo habitacional y comercial denominado Parque Jardín, integrado por plaza comercial y 336 departamentos.

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2012-2014

Supervisión de la construcción de la segunda etapa del desarrollo habitacional Parque Jardín, consistente en 336 departamentos.

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2014-2016

Supervisión de Calidad y Cierre Administrativo del inmueble denominado Capitolio Residencial Nuevo Polanco ubicado en Laguna de Mayran No. 375, Col. Anáhuac.

Némesis Capital, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Supervisión de la Construcción de la 5ta. Etapa del Fraccionamiento Punta Estrella en Playa del Carmen, consistente en la urbanización y construcción de 133 viviendas.

Reside, S.A. de C.V. | Playa del Carmen, Quintana Roo, México | 2014-2015

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción de dos Torres de 24 niveles que forman parte del Desarrollo Residencial Veramonte, ubicado en la Av. Bernardo Quintana No. 205.

Desarrollo Residencial Veramonte | Ciudad de México, CDMX, México | 2016-2018

Gerencia de Proyecto de la construcción del Desarrollo Residencial We Santa Fe, ubicado en la Carretera Federal México - Toluca No. 5,392, Colonia El Yaqui, Delegación Cuajimalpa de Morelos, el cual consta de 372 viviendas de 80 m² aproximadamente en dos torres de 33 niveles cada una.

MxDesarrollos, Opera Desarrolladora | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2019

Supervisión de la Construcción de la tercera etapa del desarrollo habitacional Parque Jardín, consistente en 2 edificios de 22 niveles cada uno, para un total de 336 departamentos.

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2019

Supervisión externa para los trabajos de edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad en el predio ubicado en la calle de Emperadores No. 28, Col. Portales Oriente, Delegación Benito Juárez.

INVI | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Gerencia de Proyecto de la construcción del Desarrollo Habitacional denominado "Inspira Coapa" en un predio con un área de 9,428.19 m², ubicado en la Calzada de la Virgen No. 2057, Col. UH CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán, el cual consta de 50 departamentos de entre 70 y 90 m² cada uno.

MxDesarrollos | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2019

Supervisión de la ejecución de la obra de reconstrucción con redensificación del Conjunto Condominal Pacífico No. 223.

Comisión para la Reconstrucción de la CDMX | Ciudad de México, CDMX, México | 2019-2021

Supervisión para la Tercer Etapa de la Construcción del Desarrollo Habitacional en la Av. Jardín No. 330, Col. del Gas.

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2020-2022

Supervisión de la obra de reconstrucción con redensificación del inmueble ubicado en la calle Paseo de las Galias Núm. 27 Torres I y II, Colonia Lomas Estrella, Alcaldía Iztapalapa.

Comisión para la Reconstrucción de la CDMX | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión y Control de la Construcción de una Casa Habitación ubicada en la calle de Eucaliptos No. 51.

Estado de México, México | 2022-2023

Supervisión de la obra de reconstrucción con redensificación del inmueble ubicado en la Antiguo Camino a Taxqueña número 70, Colonia Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán.

Comisión para la Reconstrucción de la CDMX | Ciudad de México, CDMX, México | 2023 -2025

Evaluación de Daños, Integración de los Soportes para la Reclamación a la Aseguradora y la Gerencia de Proyecto para la Rehabilitación del Condominio Residencial Tikal, ubicado en Punta Diamante.

Condominio Residencial Tikal, GMC9 Project Management | Acapulco, Guerrero, México | 2023-2024

Gerencia de Proyecto para la Rehabilitación del Condominio Residencial Palmeiras, ubicado en Punta Diamante.

Condominio Residencial Palmeiras Diamante | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | 2024-2026

Gerencia de Construcción de un Edificio ubicado en la Calle de Vito Alessio Robles No. 209, Col. Ex Hacienda Guadalupe Chimalistac.

Lic. Pedro Cortina Latapí | Ciudad de México, CDMX, México | 2024-2025

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Obras Comerciales y de Retail

Dirección Técnica y Administrativa de la Remodelación de la Galería Pecanins, Calle Durango y Glorieta Miravalle, Col. Condesa.
Montserrat Pecanins | Ciudad de México, CDMX, México | 1992

Supervisión Técnica y Administrativa de Trabajos de Mantenimiento Correctivo en Agencia Volkswagen GOCAR, Av. Central e Ignacio Allende.

GOCAR, S.A. de C.V. | Ecatepec de Morelos, Estado de México, México | 1995

Supervisión Técnica y Administrativa de la Reestructuración de Plaza Comercial San Rafael.

Tepic, Nayarit, México | 1998

Planeación de la Construcción de 75 Tiendas Elektra en Diversas Ciudades de la República Mexicana.

Grupo Metal Intra | México | 2004

Gerencia Técnica y Supervisión de Obra del Proyecto de un Centro Comercial tipo "Power Center" sobre un terreno denominado "El Ingenio".

Grupo DLG, S.A. de C.V. | Los Mochis, Sinaloa, México | 2008-2009

Gerencia Técnica y Supervisión de Obra del Proyecto de un Centro Comercial tipo "Power Center" en la ciudad de La Paz.

Grupo DLG, S.A. de C.V. | La Paz, Baja California Sur, México | 2009-2011

Gerencia de Proyecto de la construcción del Centro Comercial denominado Plaza Chimalhuacán.

Grupo Península | Chimalhuacán, Estado de México, México | 2009-2011

Coordinación y Supervisión para la Edificación de la Bodega Aurrera Express Cuenca Florida.

Walmart | León, Guanajuato, México | 2011

Coordinación y Supervisión para la Edificación de la Bodega Aurrera Express Castillos.

Walmart | León, Guanajuato, México | 2011

Coordinación y Supervisión para la Edificación de Mi Bodega Aurrera en Villanueva.

Walmart | Villanueva, Zacatecas, México | 2011

Coordinación y Supervisión para la Edificación del Walmart Supercenter en Zapopan.

Walmart | Zapopan, Jalisco, México | 2011-2012

Coordinación y Supervisión para la Edificación de una Bodega Aurrera en la ciudad de Salamanca.

Walmart | Salamanca, Guanajuato, México | 2012

Coordinación y Supervisión para la remodelación del Walmart Supercenter Clouthier en la ciudad de León.

Walmart | León, Guanajuato, México | 2012

Coordinación y Supervisión para la remodelación del estacionamiento de Plaza Universidad.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Coordinación y Supervisión para la remodelación del Superama Virreyes en Lomas de Chapultepec.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Coordinación y Supervisión para la Edificación de una Bodega Aurrera Express en la ciudad de Iguala.

Walmart | Iguala, Guerrero, México | 2012

Supervisión de la construcción de la Primer Etapa del desarrollo habitacional y comercial denominado Parque Jardín, integrado por plaza comercial y 336 departamentos.

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2012-2014

Supervisión de la construcción de una Bodega Aurrera Express en Córdoba.

Walmart | Córdoba, Veracruz, México | 2013

Supervisión de la construcción de una Bodega Aurrera Express en Orizaba.

Walmart | Orizaba, Veracruz, México | 2013

Supervisión de la construcción de una Bodega Aurrera Express en Minatitlán.

Walmart | Minatitlán, Veracruz, México | 2013

Supervisión de la construcción de la Bodega Aurrera Express Espinal en Orizaba.

Walmart | Orizaba, Veracruz, México | 2013

Supervisión de la remodelación de un Walmart Supercenter en Eduardo Molina.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Coordinación y supervisión para la remodelación Limited de Bodega Aurrera Mexicali Sur y Bodega Aurrera Nueva Mexicali.

Walmart | Mexicali, Baja California, México | 2014

Coordinación y Supervisión para la remodelación del Superama Indiana en la Ciudad de México.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Coordinación y Supervisión para la remodelación del Walmart Súper Center en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Walmart | Playa del Carmen, Quintana Roo, México | 2015

Coordinación y Supervisión de Adaptación de la Bodega Aurrera Express Selene en Tláhuac.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Coordinación y Supervisión de la edificación de la Bodega Aurrera Express Misión Cerritos en Saltillo.

Walmart | Saltillo, Coahuila, México | 2015

Supervisión para el reencarpetado de Mi Bodega Aurrera Comonfort ubicada en la Salida a Celaya No. 1, Col. Centro Comonfort, Guanajuato.

Walmart | Comonfort, Guanajuato, México | 2016

Gerencia de proyecto de la remodelación de unos locales comerciales en la Col. Agrícola Oriental.

Guerar, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2016-2017

Supervisión de la cimentación para un tanque elevado ubicado en Insurgentes Norte 131, Col. Guerrero, C.P. 06300.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Supervisión Técnica y Administrativa de la adecuación de la Bodega Aurrera Express Tláhuac "Santa Catarina".

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2018

Supervisión Técnica y Administrativa de la adecuación de la Bodega Aurrera Express Panteón Francés, Delegación Miguel Hidalgo.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2018

Supervisión del mantenimiento de los entresijos del Walmart de Interlomas.

Walmart | Huixquilucan, Estado de México, México | 2019

Supervisión de la remodelación e impermeabilización del Walmart SC Felix Cuevas.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión de la remodelación de la Sala de Capacitación del Walmart SC Felix Cuevas.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión de la impermeabilización del Walmart SC Azcapotzalco.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión de la remodelación Full del Walmart SC Cabeza de Juárez.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión del mantenimiento de los entresijos del Walmart de Interlomas.

Walmart | Huixquilucan, Estado de México, México | 2019

Administración, control y supervisión de apertura de la Farmacia San Pablo Sucursal Lomas de Angelópolis.

Farmacia San Pablo | San Andrés Cholula, Puebla, México | 2021

Administración, control y supervisión de apertura de la Farmacia San Pablo Sucursal Lomas de San Manuel.

Farmacia San Pablo | Puebla, Puebla, México | 2021

Administración, control y supervisión de apertura de la Farmacia San Pablo Sucursal Juriquilla.

Farmacia San Pablo | Querétaro, Querétaro, México | 2021

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Obras para el Sector Educativo

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción de Edificios de Invernaderos y Cámaras de Crecimiento del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas.

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas | Texcoco, Estado de México, México | 1995-1996

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción del Almacén General del Colegio de Postgraduados.

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas | Texcoco, Estado de México, México | 1998-1999

Supervisión Técnica y Administrativa del Acondicionamiento de las Instalaciones del Campus Puebla del Colegio de Postgraduados.

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas | Cholula, Puebla, México | 1999-2000

Supervisión Técnica y Administrativa de la Rehabilitación de Campos Agrícolas y Pecuarios de Experimentación en Montecillo y Tecámac.

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas | Estado de México, México | 1999-2000

Supervisión Técnica y Administrativa del Acondicionamiento de Instalaciones del Centro Regional Veracruz del Colegio de Postgraduados.

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas | Veracruz, Veracruz, México | 1999-2000

Supervisión y Control Administrativo de la Construcción del Plantel de Educación Media Superior "Miguel Hidalgo".

DGOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2002

Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto de Voz y Datos y Construcción del Edificio de la Unidad Académica de Geografía.

UNAM | Morelia, Michoacán, México | 2006

Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Ejecutivo de Instalaciones, Construcción, Mobiliario Fijo, Equipamiento y Puesta en Marcha del Edificio del Núcleo de Gobierno, Administración y Enseñanza en Tequisquiapan.

UNAM | Tequisquiapan, Querétaro, México | 2006-2007

Supervisión del Proyecto Ejecutivo de Instalaciones, Construcción, Mobiliario Fijo, Equipamiento Básico y Puesta en Marcha, sobre la Base de Precio Alzado y Tiempo Determinado de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria FES Acatlán.

UNAM | Ciudad de México, CDMX, México | 2006-2007

Gerencia de Proyecto de la construcción del edificio que albergará la cafetería y bistró del Centro de Estudios Superiores de San Ángel CESSA en Tizapán San Ángel.

CESSA | Ciudad de México, CDMX, México | 2012-2013

Supervisión del Mantenimiento de planteles escolares en las Delegaciones Azcapotzalco y Tláhuac.

DGOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Trabajos de Supervisión y Control de obra del proyecto denominado "Mantenimiento de 100 Escuelas" ubicadas en el D.F.

DGOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Gerencia de proyecto de la remodelación y ampliación de un plantel escolar de aproximadamente 3,500 m2 en Tacubaya.

Christel House México A.C. | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

Gerencia de proyecto para llevar a cabo la construcción de la Biblioteca y Escuela Primaria.

SEDATU | Bahía de Banderas, Nayarit, México | 2019-2020

Gerencia de Proyecto para la construcción de la escuela secundaria del Instituto Nevadi.

Fundación Diez Morodo | Metepec, Estado de México, México | 2021-2022

Supervisión de la construcción de la Barda perimetral del Instituto Nevadi de Tenancingo.

Fundación Diez Morodo | Tenancingo, Estado de México, México | 2021

Gerencia de Proyecto de la Construcción de una Escuela Secundaria, para el Instituto Nevadi en el municipio de Metepec.

Fundación Diez Morodo | Metepec, Estado de México, México | 2021

Gerencia de Proyecto de la Construcción de una Escuela Secundaria, para el Instituto Nevadi en el municipio de Tenancingo.

Fundación Diez Morodo | Tenancingo, Estado de México, México | 2022

Gerencia de Proyecto de la Construcción de una Escuela Secundaria, para el Instituto Nevadi en el municipio de Ixtapan de la Sal.

Fundación Diez Morodo | Ixtapan de la Sal, Estado de México, México | 2023-2024

Gerencia de Proyecto de la construcción del edificio de la preparatoria, para el Instituto Nevadi en el municipio de Metepec.

Fundación Diez Morodo | Metepec, Estado de México, México | 2024-2025

Gerencia de Proyecto de la construcción del edificio de la preparatoria, para el Instituto Nevadi en el municipio de Tenancingo.

Fundación Diez Morodo | Tenancingo, Estado de México, México | 2025

Gerencia de Proyecto de Remodelación, Adecuación y Ampliación de las Nuevas Instalaciones de Christel House, ubicadas en la Alcaldía Tlalpan, 1ra. Etapa.

Christel House México A.C. | Ciudad de México, CDMX, México | 2026

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Obras de Turismo, Entretenimiento y Deporte

Dirección Responsable de Obra del Desmantelamiento y Montaje de Cubierta de Frontón en Norte 79 "A" 235, Col. Clavería.

Inmobiliaria Goca, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto y Construcción de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Eléctricas y Especiales de las Gradas Preferentes del Centro Familiar y Cultural del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999-2000

Supervisión Técnica y Administrativa de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Pluviales y de Protección Contra Incendio en la Zona de Caballerizas del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999-2000

Supervisión Técnica y Administrativa del Habilitado de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales de Caballerizas Provisionales en la Zona del Picadero Cerrado del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto y Construcción de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Eléctricas, Aire Acondicionado y Especiales de las Gradas No. 3 del Centro Familiar y Cultural del Hipódromo de las Américas.

AMH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000-2001

Supervisión Técnica y Administrativa de la remodelación y ampliación del Hotel Park Royal Cancún.

Park Royal, GMC9 | Cancún, Quintana Roo, México | 2018

Gerencia de proyecto para llevar a cabo la construcción del Salón Deportivo.

SEDATU | Bahía de Banderas, Nayarit, México | 2019-2020

Supervisión de la construcción de las caballerizas y pista de cubierta del Club Hípico Los Cedros.

Club Hípico Los Cedros | Huixquilucan, Estado de México, México | 2021

Supervisión de la Terminación de la Pista, Caballerizas e Instalaciones del Club Hípico Los Cedros.

Club Hípico Los Cedros | Huixquilucan, Estado de México, México | 2021-2023

Gerencia de Proyecto de las nuevas instalaciones deportivas del Club Deportivo Toluca FC.

Club Deportivo Toluca FC | Metepec, Estado de México, México | 2023-2025

Gerencia de Proyecto para la Adecuación de un Inmueble ubicado en la calle de Cholula como Airbnb en la Col. Condesa.

Ciudad de México, CDMX, México | 2024-2025

Gerencia de Proyecto de la Construcción del Foro Denominado "Vive Claro Distrito Cultural", ubicado en la Calle 53, Carretera 66, junto al Parque Simón Bolívar.

OCESA | Bogotá, Colombia | 2025

Supervisión de la Conformación de las Terracerías y Canchas de Fútbol en la Zona del Lago en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2025

Supervisión de la Rehabilitación de la Alberca ubicada en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2025-2026

Revisión y Cierre Administrativo de los Trabajos Ejecutados, como parte de la Construcción de Dos Rampas y una Plataforma de Terracería en Santa Fe.

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2025

Seguimiento y apoyo administrativo de la Construcción y Remodelación del Estadio 3 de Marzo.

OCESA | Guadalajara, Jalisco, México | 2025-2026

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Infraestructura Urbana y Espacio Público

Supervisión de la construcción del Parque Ecológico de San Miguel Teotongo.

Coordinación General de Desarrollo Urbano y Protección Ecológica del D.D.F. | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Supervisión Técnica y Administrativa del Mantenimiento de Multifamiliares y Parques en Delegación Coyoacán.

Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Supervisión Técnica y Administrativa del Mantenimiento de Edificios Habitacionales y Escolares, así como del Tendido de Red de Semáforos en Av. Miramontes (Calzada de la Virgen).

Ciudad de México, CDMX, México | 1996.

Supervisión Técnica y Administrativa de Trabajos Complementarios (Canalización y Cableado) en 10 Pozos en Tlalpan.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2003

Supervisión técnica y administrativa de la remodelación de la Plaza Lázaro Cárdenas ubicada en Eje Central, Col. Doctores.

AEP | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Supervisión externa para las obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2019.

SEDATU | San Luis Río Colorado, Sonora, México | 2019

Gerencia de proyecto para llevar a cabo la construcción del Parque de Barrio (Mercado, canchas de Beisbol y Fútbol Soccer).

SEDATU | Bahía de Banderas, Nayarit, México | 2019-2020

Supervisión de obra para los trabajos de construcción, adecuación, rehabilitación y/o mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) Pilares Zona Sur I, Alcaldía Tlalpan, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión de obra para los trabajos de construcción, adecuación, rehabilitación y/o mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) Pilares Zona Sur II, Alcaldía Tlalpan, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Gerencia de Proyecto de los paquetes relativos a la ejecución de los proyectos integrales y construcción de los Parques de La Lija, La Montaña y Monte Everest, así como el equipamiento urbano y construcción de calles en la Ribereña de Los Camarones, La Carbonera y de las calles que circundan el Hospital Regional de Puerto Vallarta, correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano 2020.

SEDATU | Puerto Vallarta, Jalisco, México | 2020

Gerencia de Proyecto de los paquetes relativos a la ejecución de los proyectos integrales y construcción de un Mercado en la Central de Abasto, un CADI y un CENDI en la Central de Abasto, correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano 2020.

SEDATU | Oaxaca, Oaxaca, México | 2020

Gerencia de Proyecto de los paquetes relativos a la ejecución de los proyectos integrales y construcción del Ágora en la antigua estación de Ferrocarril, Malecón, Deportivos San Pablo, La Lija y San Juan, y Remodelación de la Plaza Cívica ubicada frente al Palacio Municipal, correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano 2020.

SEDATU, CIPRO | Salina Cruz, Oaxaca, México | 2020

Supervisión de obra para los trabajos de construcción, adecuación, rehabilitación y/o mantenimiento de puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes (Pilares) de: "Chiclera" en la Alcaldía Venustiano Carranza, "Batalla de Santa Rosa" y "Vicente Guerrero" en la Alcaldía Iztapalapa y "Guardería IMSS" en la Alcaldía Cuauhtémoc, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión relativa a la "Construcción de parque lineal en Río Grijalva etapa 2" ubicado entre las cotas 2+580 a 3+000 y 4+000 a 4+500 en el municipio de Villahermosa.

SEDATU | Villahermosa, Tabasco, México | 2021

Supervisión técnica y administrativa para los proyectos integrales y/o construcción, entrega y puesta en operación de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares): "Zona ang-01": 1) "Pilares Chiclera", 2) "Pilares Batalla de Santa Rosa", 3) "Pilares Guardería IMSS", 4) "Pilares Vicente Guerrero".

Gobierno de la Ciudad de México | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión externa para la ampliación de Malecón y Construcción de Etapa II en Bahía de Banderas (Arroyo del Indio), correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano 2021.

SEDATU | Bahía de Banderas, Nayarit, México | 2021

Gerencia de Proyecto de los paquetes relativos a la ejecución de los proyectos integrales y construcción de Recinto Portuario, construcción de Plaza Central, renovación de calle Benito Juárez y renovación de Casa de Cultura en Antigua Aduana en el municipio de San Blas, correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano 2021.

SEDATU | San Blas, Nayarit, México | 2021

Supervisión externa para las obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2022 en los municipios del Espinal; Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza; San Pedro Comitancillo; Santa María Mixtequilla y Santo Domingo Tehuantepec, correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano 2022.

SEDATU | Oaxaca, México | 2022

Supervisión de obra para la Construcción de Parque Lineal en Río Grijalva, margen derecho, etapa 6 (Deportiva y Vialidad); y de Parque Lineal en Río Grijalva, etapa 7 (Plaza Solidaridad).

SEDATU | Villahermosa, Tabasco, México | 2023-2024

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Obras Industriales, Corporativos y Oficinas

Dirección Técnica y Administrativa del Acondicionamiento de Oficinas de Fruit of the Loom, Diagonal de Patriotismo 1, 4º y 5º Piso, Col. Condesa.

Fruit of the Loom de México | Ciudad de México, CDMX, México | 1993-1994

Supervisión y Control Administrativo de la Construcción de Almacén (40,000 m²) y Oficinas (2,200 m²) de Redwood Systems.

G Acción | Tepotzotlán, Estado de México, México | 2001

Gerencia de Proyecto para la Reconversión y Ampliación de la Planta Textil de Tepeji del Río.

Planta Textil de Tepeji del Río, S.A. de C.V., Canofil, S.A. de C.V. | Tepeji del Río, Hidalgo, México | 2007-2008

Supervisión Técnica y Administrativa de las oficinas de Safer, S.A. de C.V.

Safer, S.A. de C.V., Interiores Privée, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Coordinación y Supervisión para la impermeabilización de rampas y duela en oficinas Saw Net Toreo.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2017

Coordinación y Supervisión para la remodelación de Oficinas Vet Toreo.

Walmart | Ciudad de México, CDMX, México | 2018

Supervisión y Seguimiento Administrativo de la Construcción de la Nave Industrial GRISI, ubicado en Parque Industrial Tepeji, Tepeji del Río, Hidalgo.

Constructora Jaguar | Tepeji del Río, Hidalgo, México | 2025-2026

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Obras Institucionales y de Gobierno

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción de la Sala de Cómputo, Operadoras y Atención al Público del Servicio Computarizado de Emergencia.

Enrique Norten y Asociados | Ciudad de México, CDMX, México | 1992

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción del Edificio de la Subdelegación Iztapalapa, Predio "El Salado".

Coordinación General de Desarrollo Urbano y Protección Ecológica del D.D.F. | Ciudad de México, CDMX, México | 1994

Supervisión Técnica y Administrativa de la Remodelación de la Casa Aguayo (Casa Puebla).

Gobierno del Estado de Puebla | Puebla, Puebla, México | 2001

Supervisión de la construcción y creación de la primera etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en la Magdalena Contreras.

Fiscalía General de Justicia de la CDMX | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión técnica, control administrativo y financiero para la construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS - CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2023-2024

Servicios de Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2023-2024

Supervisión de la construcción del Archivo Nacional Agrario, el cual consta de un edificio de tres cuerpos en 7 niveles, terraza en azotea y 3 niveles en sótano, construido por el Sistema Top-Down, con un área total construida de 34,863.42 m², ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

SEDATU | Ciudad de México, CDMX, México | 2022-2025

Supervisión técnica, control administrativo y financiero para la terminación de la construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS - CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2024.

Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica para la media tensión en el tramo de Constituyentes, dentro del polígono del Campo Militar No. 1F en Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Infraestructura Vial

Supervisión del reencarpetado de varias calles dentro del perímetro de la Delegación Coyoacán.

Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Supervisión de la construcción de las vialidades de acceso e interiores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Lorenzo.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 1997

Supervisión de la repavimentación de los patios de maniobras y vialidades del Ingenio de Puga.

Ingenio de Puga | Francisco I. Madero, Nayarit, México | 1997

Supervisión de la construcción de los patios de maniobras y almacén de producto terminado del Ingenio de Tepic, a base de concreto hidráulico reforzado con fibras metálicas.

Ingenio de Puga | Tepic, Nayarit, México | 1998

Supervisión del fresado y repavimentación del Eje 3 Norte entre Vallejo y Eduardo Molina.

DGOP | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Supervisión y apoyo técnico para las obras ejecutadas en las vialidades del Desarrollo Turístico de Los Cabos.

Fonatur | Los Cabos, Baja California Sur, México | 2001

Supervisión del fresado y repavimentación de los Ejes 5 y 6 y del Eje 5 Sur.

DGOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2002

Supervisión del fresado y repavimentación de la Av. Tláhuac entre Periférico Oriente y Juan de Dios Peza.

DGOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2002

Supervisión de la repavimentación de diversas vialidades en el municipio de Los Cabos.

Fonatur | Los Cabos, Baja California Sur, México | 2002

Supervisión de la reconstrucción de diferentes obras de infraestructura vial como parte de las Obras de Contingencia originadas por el Huracán Juliette.

Fonatur | Los Cabos, Baja California Sur, México | 2002

Apoyo Técnico y Seguimiento de las Obras Viales ejecutadas por la Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (SAOPID) en Valle de Bravo.

CAEM | Valle de Bravo, Estado de México, México | 2003

Supervisión Técnica y Administrativa de la reconstrucción de la calle 16 de Septiembre en el Centro Histórico.

Autoridad del Espacio Público, GDF | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Seguimiento y Control para la modernización y ampliación mediante construcción de terracerías, drenaje, subdrenaje, pavimentos y señalamiento del tramo km 34+000 al km 39+500 de la carretera San Buenaventura - Estación Hermanas.

SCT | Coahuila, México | 2014

Supervisión Técnica y Administrativa de la Construcción de Infraestructura faltante consistente en una Red de Caminos con longitud de 9.0 km y estructuras de cruce en el Distrito de Temporal Tecnificado 002 Zanapa - Tonalá.

Conagua | Tabasco, México | 2015

Coordinación, Supervisión y Control de los caminos de operación de los ramales Tizayuca, Pachuca, Los Reyes Ferrocarril y Teoloyucan.

OCAVM | Estado de México e Hidalgo, México | 2015

Supervisión de la Rehabilitación de las principales vialidades del Desarrollo Residencial Cumbres de Santa Fe.

Grupo Copri S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Supervisión Técnica y Administrativa de la construcción de un Puente sobre el Dren Colector A en el Distrito de Temporal Tecnificado 002 Zanapa - Tonalá.

Conagua | Tabasco, México | 2016

Estudio y Proyecto para Estabilización del Talud de 4 Cortes del Libramiento Amecameca - Nepantla.

CAPUFE | Estado de México, México | 2016

Inspección detallada y Proyecto de Reparación de los Puentes La Noria y El Nacaral de la Autopista Durango - Mazatlán.

CAPUFE | Durango y Sinaloa, México | 2016-2017

Inspección visual de 900 Estructuras Tradicionales ubicadas en diversas Autopistas.

CAPUFE | México | 2016 - 2017

Inspección visual de 697 Estructuras Tradicionales ubicadas en las Autopistas Chamapa - Lechería, México - Querétaro, Libramiento de Querétaro, Querétaro - Irapuato y Lagos de Moreno - San Luis Potosí.

CAPUFE | Estado de México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, México | 2017-2018

Inspección visual en Estructuras de Tipo Especial en 13 Puentes ubicados en las Autopistas Amecameca - Cuautla y Cuernavaca - Acapulco.

CAPUFE | México | 2018

Inspección visual de las Estructuras Menores ubicadas en las Autopistas México - Puebla, Puebla - Acatzingo y Acatzingo - Cd. Mendoza.

CAPUFE | México | 2018-2019

Supervisión de campo para los trabajos de Renivelación de la Cimentación del Puente México - Cuautla del Circuito Exterior Mexiquense.

OPCEM, S.A. de C.V. | Estado de México, México | 2019

Supervisión del Proyecto Integral para la construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2019 - 2021

Inspección visual de estructuras menores ubicadas en las autopistas México - Cuernavaca, Libramiento Cuernavaca, Cuernavaca - Acapulco, Libramiento Amecameca - Cuautla, La Pera - Cuautla, Puente de Ixtla - Iguala, Zacapalco - Rancho Viejo y Rancho Viejo - Taxco.

CAPUFE | CDMX y Morelos, México | 2020

Supervisión de las obras de bacheo para diferentes obras de drenaje del Sacmex.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión de las obras de renivelación de rejillas y coladeras para diferentes obras de drenaje del Sacmex.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión del Proyecto Integral de la Construcción de Tres Puentes Vehiculares para el Hospital Regional Topilejo.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión de los trabajos de bacheo y reencarpetamiento derivados de la reparación de infraestructura de drenaje en diferentes Alcaldías.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la construcción de tres puentes como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de una vialidad nueva con puente sobre el Arroyo Santiago como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Servicios de Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Supervisión de la Construcción del acceso vehicular al desarrollo residencial Cumbres de Santa Fe.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Revisión detallada de las estructuras de puentes y túneles ubicados en la Supervía Poniente y Av. de los Poetas: Carlos Pelli-
cer, Octavio Paz y Jaime Sabines.

García Jarque Ingenieros, S.C. | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Revisión detallada de la estructura del Distribuidor Vial de la CDMX.

García Jarque Ingenieros, S.C. | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Revisión detallada de la estructura del Puente Santa Fe, ubicado frente a la Expo Santa Fe.

García Jarque Ingenieros, S.C. | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Revisión detallada de la estructura del Viaducto Elevado de la CDMX.

García Jarque Ingenieros, S.C. | Ciudad de México, CDMX, México | 2021

Servicios de Supervisión Externa para los trabajos del cierre administrativo de la obra Puente Inferior Chamixto y sus obras complementarias.

Ciudad de México, CDMX, México | 2022

Inspección visual de estructuras tradicionales ubicadas en los tramos estación Don-Navojoa, Navojoa-Cd. Obregón, Cd. Obregón-Empalme, libramiento de Guaymas, Guaymas-Hermosillo, Hermosillo-Magdalena, libramiento Magdalena de Kino y Magdalena de Kino-Nogales.

Sonora, México | 2022

Elaboración del proyecto para la atención de la emergencia técnica en el puente del km 107+470 del tramo Obregón-Guaymas y en diversos tramos del libramiento Guaymas y Guaymas-Hermosillo para la sustitución y reestructuración de puente.

CAPUFE | Sonora, México | 2023

Servicios de Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la sustitución de las juntas de calzada en los Puentes de Av. de los Poetas, Santa Fe.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2023

Servicios de Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Construcción de rampa de acceso vehicular y terminación del puente vehicular Miguel Bernard.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2023-2024

Servicios de Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Construcción para la Ampliación de la Línea 1 del Trolebús de Taxqueña a Perisur.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2023-2024

Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción, suministro e instalación de catenaria que alimentará el servicio de la Línea 1 del Trolebús.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2024

Gerencia de Proyecto de la Rehabilitación de la Pista de F-1 en el Autódromo de la Magdalena Mixhuca.

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2024

Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero para la reconstrucción de un puente peatonal ubicado en Circuito Interior (Av. Jesús Galindo y Villa) entre calle 11 y 13.

DGCOP | Ciudad de México, CDMX, México | 2025

Seguimiento y Control de los Trabajos de la Construcción del Paso Superior de Ferrocarril "Arco Sur".

SICT | Colima, Colima, México | 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Infraestructura Profunda y Cimentaciones Especiales

Supervisión Técnica y Administrativa del hincado de los micropilotes para el Gran Canal.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996

Supervisión Técnica y Administrativa de los trabajos para la construcción del cajón de cimentación para las cámaras de aire de la Planta de Bombeo Aculco.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1996-1997

Supervisión Administrativa de la construcción de 18 pilas a -21.00 m de profundidad, como parte de la cimentación de un edificio en Arquímedes No. 205, Col. Chapultepec Morales.

G Acción | Ciudad de México, CDMX, México | 2004

Supervisión Administrativa de la construcción de 24 pilas a -20.00 m de profundidad y dos sótanos, como parte de la cimentación de un edificio en Av. San Antonio No. 206, Col. Ciudad de los Deportes.

G Acción | Ciudad de México, CDMX, México | 2004

Supervisión Administrativa de la construcción de 80 pilas a -20.00 m de profundidad, de 0.60 m y 1.00 m de diámetro, como parte de la cimentación de las Torres A-B del Desarrollo Residencial Parque Jardín (Etapa I).

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2012-2013

Supervisión Administrativa de la construcción de 157 pilas a -20.00 m de profundidad, de 0.60 m y 1.00 m de diámetro, como parte de la cimentación del Centro Comercial Parque Jardín (Etapa I).

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2012-2013

Supervisión Administrativa de la construcción de 44 pilas a -20.00 m de profundidad, de 1.00 m de diámetro, como parte de la cimentación de la Torre E del Desarrollo Residencial Parque Jardín (Etapa II).

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Supervisión Administrativa de la construcción de 48 pilas a -20.00 m de profundidad, de 1.00 m de diámetro, como parte de la cimentación de la Torre C del Desarrollo Residencial Parque Jardín (Etapa II).

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

Supervisión de la Construcción de las pilas de dos Torres de 24 niveles que forman parte del Desarrollo Residencial Veramonte.

Desarrollo Residencial Veramonte | Ciudad de México, CDMX, México | 2016-2017

Supervisión de la Construcción de las pilas para estabilidad del talud del estacionamiento del Desarrollo Comercial y Habitacional en Av. Jardín 330.

Reside, Iamsa | Ciudad de México, CDMX, México | 2018-2019

Supervisión de la construcción de la subestructura y cimentación del Archivo Nacional Agrario.

SEDATU | Ciudad de México, CDMX, México | 2022-2023

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Desazolve de Ríos, Canales y Presas

Coordinación Técnica de los Acarreos del desazolve de 11 presas reguladoras.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Supervisión del desazolve de las Presas San Joaquín, Tecamachalco y Tacubaya.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Supervisión del desazolve de la Laguna Cuauhtepac.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Supervisión del desazolve de los canales de Xochimilco.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1998

Supervisión de los trabajos de limpieza y desazolve de los Ríos Coyotes y Tecolote.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999

Supervisión de los trabajos de limpieza y desazolve del Río San Lucas y del desazolve de la Presa Ansaldo.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 1999

Supervisión del desazolve de la Presa Mixcoac.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2000

Supervisión y Control del desazolve de la Presa Tequilasco.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2001

Supervisión y Control de los arremangues de los tiros (rellenos sanitarios) de Bordo de Xochiaca, Santa Fe y San Juan Ixtayeopan.

GDF | Ciudad de México, CDMX, México | 2001

Supervisión y Control del relleno sanitario de Tepanco.

Sedurbecop | Puebla, Puebla, México | 2001

Control de calidad del relleno sanitario de Tepanco.

Sedurbecop | Puebla, Puebla, México | 2001

Supervisión de los arremangues para conformación de plataformas en el tiro del Bordo de Xochiaca.

DGCOH | Texcoco, Estado de México, México | 2002

Supervisión de los arremangues para conformación de plataformas en el tiro del Bordo de Xochiaca, zona El Triángulo.

DGCOH | Texcoco, Estado de México, México | 2003

Supervisión del desazolve del Gran Canal del Desagüe.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2003

Supervisión del desazolve de la Presa Texcalatlaco.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2004

Supervisión del desazolve de la Presa Mixcoac.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2005

Supervisión de los arremangues del tiro del Bordo de Xochiaca.

SACM | Estado de México, México | 2006

Supervisión de los arremangues para conformación de plataformas en el tiro del Bordo de Xochiaca, zona Caballerizas III.

SACM | Texcoco, Estado de México, México | 2006-2007

Supervisión del desazolve de las Presas Tacubaya, Becerra C y Caja La Becerra.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2007

Supervisión del desazolve de las Presas Tarango, Mixcoac y Tequilazco.

SACM | Ciudad de México, CDMX, México | 2007 - 2008

Supervisión de los trabajos de arremangue de material, producto de los desazolves y excavaciones de las obras del Sacmex.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2012-2014

Supervisión del desazolve parcial para la recuperación de la planta de Berros.

OCAVM, Conagua | Estado de México, México | 2013

Supervisión del desazolve de las Presas Las Julianas.

OCAVM, Conagua | Estado de México, México | 2013

Supervisión del desazolve del Río Tlalnepantla.

OCAVM, Conagua | Estado de México, México | 2013

Supervisión del desazolve del Río San Rafael.

OCAVM, Conagua | Chalco, Estado de México, México | 2013

Supervisión del desazolve de Río San Rafael II Etapa y sus afluentes.

OCAVM, Conagua | Estado de México, México | 2014

Supervisión del mantenimiento de las compuertas de 20 presas.

OCAVM, Conagua | Estado de México, México | 2014

Supervisión del desazolve del Río Totolica.

OCAVM, Conagua | Estado de México, México | 2014

Supervisión del desazolve del dren Cañas y dren colector 1, Ramal Cañas y los ríos Cocoite y ramales del dren Mariano Pedrero.

Organismo de Cuenca Frontera Sur, Conagua | Tabasco, México | 2014

Supervisión de los trabajos de arremangue de material, producto de los desazolves y excavaciones de las obras del Sacmex.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Coordinación, supervisión y control de la obra relativa al Mantenimiento del Vaso mediante desazolve parcial de la Presa Tilostoc del Sistema Cutzamala.

OCAVM | Estado de México, México | 2016

Supervisión del desazolve de la Presa Ansaldo.

DGCOH | Ciudad de México, CDMX, México | 2016-2017

Supervisión Técnica y Administrativa para la recuperación de la capacidad de regulación de la Presa Tarango.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2018

Supervisión Técnica y Administrativa para incrementar la capacidad de la Laguna Cuauhtepac, así como para la regulación y desalojo de las aguas pluviales.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2018

Supervisión técnica y administrativa para la recuperación de la capacidad de regulación de la Presa Tequilasco.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión técnica y administrativa para la recuperación de la capacidad de regulación de la Presa San Joaquín.

Sacmex | Naucalpan, Estado de México, México | 2019

Supervisión técnica y administrativa para la recuperación de la capacidad de regulación de la Presa Becerra C.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión técnica y administrativa para la recuperación de la capacidad de regulación de la Presa San Lucas.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2019

Supervisión Técnica y Administrativa para la Conformación de Plataformas con Material Producto de las Excavaciones de las Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Corte y Acarreos de estos (Tiro Fusible).

Sacmex | Estado de México, México | 2019-2020

Supervisión de la recuperación de la capacidad de regulación de la Presa San Lucas.

Sacmex | Ciudad de México, CDMX, México | 2020

Supervisión Técnica y Administrativa para la Conformación de Plataformas con Material Producto de las Excavaciones de las Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Corte y Acarreos de estos (Tiro Fusible).

Sacmex | Estado de México, México | 2021-2022

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Demolición de Construcciones Existentes

Supervisión de la Demolición de Lote para Venta de Autos Usados en Av. Central e Ignacio Allende.

GOCAR, S.A. de C.V. | Ecatepec de Morelos, Estado de México, México | 1994

Supervisión de la Demolición de Taller de Autolavado.

LAVACO San Rafael, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 1995

Supervisión Técnica y Control Administrativo de Demolición en I. Altamirano 130, Col. San Rafael.

G Acción | Ciudad de México, CDMX, México | 2004-2005

Supervisión de la Demolición Parcial del Edificio del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto de Zacatecas.

OMA | Zacatecas, Zacatecas, México | 2007

Supervisión de la Demolición Parcial del Edificio del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto de Torreón.

OMA | Torreón, Coahuila, México | 2007

Supervisión de la Demolición Parcial de la Planta Textil de Tepeji del Río.

Canofil, S.A. de C.V. | Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, México | 2007-2008

Supervisión Técnica y Administrativa de la Demolición en Lago de Chapala, Col. Anáhuac.

MxDesarrollos | Ciudad de México, CDMX, México | 2018

Supervisión Técnica y Administrativa de la Demolición de Cimentación en Av. Juárez 92, Col. Centro.

SEDATU | Ciudad de México, CDMX, México | 2022

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Ingeniería de Costos y Auditorías


En Ditapsa contamos con la capacidad para analizar, controlar y dar trazabilidad técnica y financiera a los proyectos, asegurando decisiones informadas, uso eficiente de los recursos y cumplimiento de los alcances contractuales.

65+

PROYECTOS DE ING. DE COSTOS

18

AÑOS DE EXPERIENCIA

**13.4%**

SECTOR PÚBLICO

86.6%

SECTOR PRIVADO

DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.

Ingeniería de Costos y Auditorías

A continuación se presenta el recuento completo de las auditorías, presupuestos y análisis de costos realizados por Ditapsa, organizado por categoría de servicio, con el objetivo de ofrecer una visión estructurada y verificable de nuestra experiencia acumulada.

INGENIERÍA DE COSTOS

Estudios de Factibilidad y Análisis Paramétricos

Estudio de Factibilidad Técnica y Económica para realizar un Desarrollo Inmobiliario en la calle 15 No. 66, Col. San Pedro de los Pinos.

Ciudad de México, CDMX, México | 2008

Presupuesto Paramétrico de la Ampliación de la Planta de Bristol, Meyers & Squib.

Springall & Lira | Delicias, Chihuahua, México | 2009-2010

Presupuesto Paramétrico de las obras del pre-diseño de línea de conducción y planta potabilizadora.

SSW, Atlatec | Sonora, México | 2017

Diagnóstico de volúmenes y costos de construcción de los Institutos Nevadi Metepec, Tenancingo e Ixtapan de la Sal, Adaptación del CECA dentro del CCT y Barda Terreno VDM Tenancingo.

Fundación Diez Morodo | Estado de México, México | 2018

Estudio paramétrico del costo de rehabilitación, contra demolición y construcción de inmueble en Puebla 121, Col. Roma Norte.

Ciudad de México, CDMX, México | 2021

INGENIERÍA DE COSTOS

Presupuestos Base, Cuantificaciones y Catálogos de Conceptos

Presupuesto Paramétrico y Base del Centro Comercial "Punto Los Mochis", con superficie construida de 34,000 m².

Grupo DLG, S.A. de C.V. | Los Mochis, Sinaloa, México | 2008

Presupuesto Paramétrico y Base del Centro Comercial "Punto La Paz", con superficie construida de 25,000 m².

Grupo DLG, S.A. de C.V. | La Paz, Baja California Sur, México | 2009

Presupuesto Base del Centro Comercial "Plaza Comercial Chimalhuacán", con superficie de 25,000 m².

Grupo Península | Chimalhuacán, Estado de México, México | 2010

Presupuesto del Conjunto Residencial Villamagna, integrado por 115 viviendas en el Club de Golf Las Cruces.

Grupo DLG, S.A. de C.V. | Apodaca, Nuevo León, México | 2010

Cuantificación, Catálogo de Conceptos y Presupuesto Base del Centro Nacional de Inteligencia y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con 104,000 m².

Springall & Lira | Ciudad de México, CDMX, México | 2009-2010

Cuantificación y elaboración del catálogo de conceptos de las Terracerías del Desarrollo Residencial de Santa Lucía.

Gigante Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2011

Cuantificación e integración del catálogo de conceptos de las Terracerías del Fraccionamiento Santa Lucía.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Elaboración del Presupuesto Base de The Home Store Santa Fe.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Elaboración de Generadores y Catálogo de Conceptos de las terracerías del Centro Comercial de Interlomas.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Huixquilucan, Estado de México, México | 2012

Elaboración de Generadores y Catálogo de Conceptos de Home Store San Luis Potosí.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | San Luis Potosí, San Luis Potosí, México | 2012

Elaboración de Presupuestos Base para 4 tiendas The Home Store.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | México | 2013

Elaboración del Presupuesto Base de The Home Store Av. Universidad.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Cuantificación y Catálogo de Conceptos de las fachadas de Soriana Echegaray y Soriana Iztapalapa.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Cuantificación y Elaboración del Presupuesto para la Remodelación de Locales Comerciales en la Col. Agrícola Oriental.

Sra. Luz María Arteaga de Guerrero | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Cuantificación y Elaboración del Presupuesto para la Remodelación del Nuevo Plantel Escolar de Christel House de México.

Christel House de México | Ciudad de México, CDMX, México | 2016

Cuantificación y Elaboración del Presupuesto para la construcción de un Desarrollo Residencial en Calzada de la Virgen.

MxDesarrollos, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2016-2017

Cuantificación, elaboración del Catálogo de Conceptos y Presupuesto Base del Proyecto de Refuerzo Restaurante con Alternativa de Rigidez en el Centro Asturiano de México.

García Jarque Ingenieros | Morelos, México | 2020

Cuantificación, elaboración del catálogo de conceptos y presupuesto base para obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2020: Mercado en la Central de Abasto, CADI, CENDI y Parque Lineal en el Río Atoyac.

SEDATU | Oaxaca, Oaxaca, México | 2020

Cuantificación, elaboración del catálogo de conceptos y presupuesto base para obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2020: Ágora, Malecón, Deportivos San Pablo, La Lija y San Juan y Plaza Cívica.

SEDATU | Salina Cruz, Oaxaca, México | 2020

Cuantificación, elaboración del catálogo de conceptos y presupuesto base para obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2020: Parques La Lija, La Montaña y Monte Everest y equipamiento urbano en Ribereña de Los Camarones y La Carbonera.

SEDATU | Puerto Vallarta, Jalisco, México | 2020

Cuantificación y Elaboración de Presupuesto Base para la Remodelación de inmuebles en Morelos 15 Bis.

Ciudad de México, CDMX México | 2022

Cuantificación de volúmenes de movimiento de tierras del Proyecto Horizonte.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México | 2022

Cuantificación, elaboración de generadores y catálogo de conceptos del Proyecto Torre Centinela.

García Jarque Ingenieros | Ciudad Juárez, Chihuahua, México | 2023

Cuantificación con generadores y croquis, mercadeo y presupuesto base del Proyecto Estructural Hospital Star Médica Puebla.

García Jarque Ingenieros | Puebla, Puebla, México | 2023

Cuantificación con generadores y croquis, mercadeo y presupuesto base del Proyecto Estructural Hospital Star Médica Interlomas.

García Jarque Ingenieros | Huixquilucan, Estado de México, México | 2023

Cuantificación, Catálogo de Conceptos y Presupuesto Base de Movimiento de Tierras, Pavimentos, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Drenaje Sanitario y Red Eléctrica del Parque Industrial San Bernardo.

Jones Lang LaSalle | Veracruz, Veracruz, México | 2023-2024

INGENIERÍA DE COSTOS

Evaluación de Licitaciones y Procesos de Contratación

Evaluaciones de las Licitaciones referentes al Proyecto Integral y Obra del Museo Nacional de la Revolución y al Proyecto Integral y Obra de Rehabilitación del Corredor Peatonal Francisco I. Madero.

AEP | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Evaluación de las Licitaciones referentes al Centro Cultural del Mariachi, Museografía del Museo del Tequila, Azotea Verde y Monumento a la Revolución.

AEP | Ciudad de México, CDMX, México | 2010

Evaluación de las Licitaciones referentes al Corredor denominado Viaducto Verde.

AEP | Ciudad de México, CDMX, México | 2011

Evaluación e Implementación de un nuevo Procedimiento de Contratación.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Proceso de licitación para la adjudicación de la construcción de un Desarrollo Residencial en Calzada de la Virgen.

MxDesarrollos, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2018

INGENIERÍA DE COSTOS

Auditorías Técnicas y Administrativas

Auditoría Técnica y Administrativa, así como integración de 100 contratos de obra pública de la Autoridad del Espacio Público.

Autoridad del Espacio Público | Ciudad de México, CDMX, México | 2011-2012

Auditoría de la construcción de la Torre A del desarrollo Tres Cumbres.

Grupo Copri S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Auditoría de la construcción del Fraccionamiento y Hípico Los Cedros.

Roberto González Alcalá | Huixquilucan, Estado de México, México | 2021

Auditoría Administrativa de la construcción de Barda Perimetral, Terracerías, Pista Techada y Caballerizas del Club Hípico Los Cedros.

Club Hípico Los Cedros | Huixquilucan, Estado de México, México | 2021

Servicios de auditoría de terracerías del Proyecto Adamant.

México | 2022

Auditoría de trabajos ejecutados en el Corredor Comercial del Hotel Westin.

Alójica | Puerto Vallarta, Jalisco, México | 2025

Auditoría de trabajos ejecutados en la Grada 2 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2025

INGENIERÍA DE COSTOS

Revisiones Económicas, Dictámenes y Validaciones

Revisión de los Precios Unitarios de las obras de The Home Store Patria, Villahermosa y Mérida.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | México | 2012

Revisión de los Precios Unitarios de las obras del Proyecto Corporativo Dos Patios.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2012

Revisión Económica y Documental del Cierre de proyecto "Vivienda Etapa I" del Desarrollo Mixto Miyana.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2016-2017

Revisión del ajuste de precios relativo a la construcción y puesta en marcha de alberca semiolímpica en Temascalapa (Proyecto Social).

IEnova | Estado de México, México | 2021

Revisión del Anexo N del contrato de la empresa Bonatti.

IEnova | México | 2021

Análisis de muro de contención colindante al Hotel Breathless y validación de presupuestos del proyecto Fideicomiso Hotel Hacienda No. 3988.

Puerto Vallarta, Jalisco, México | 2022

Dictamen de los trabajos ejecutados para alberca semiolímpica en Temascalapa (Proyecto Social).

SEMPRA | Estado de México, México | 2023

Revisión de trabajos ejecutados para mejoramiento de suelo en Gradas 2A y 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2024

INGENIERÍA DE COSTOS

Asistencia Técnica y Gestión de Costos

Organización y coordinación para el control de la documentación administrativa de las primeras dos etapas del proyecto Miyana Ciudad Moliere.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2017-2018

Asistencia técnica en ingeniería de costos y gestión de programas para la Terminal de Petrolíferos Valle de México.

IEnova | Estado de México, México | 2021

Asistencia técnica en ingeniería de costos y gestión de programas para la Terminal de Petrolíferos Puebla.

IEnova | Puebla, Puebla, México | 2021

Asistencia técnica en ingeniería de costos y gestión de programas para proyectos de la empresa.

IEnova | México | 2019-2022

INGENIERÍA DE COSTOS

Cierres Administrativos y Control Contractual

Certificación del Padrón de Contratistas.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2011-2012

Evaluación e Implementación de un nuevo sistema de Certificación y Recertificación de Proveedores.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Certificación del Padrón de Contratistas.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2013

Certificación del Padrón de Contratistas.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Evaluación e Implementación de un nuevo Sistema de Certificación y Recertificación de Proveedores.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2014

Certificación del Padrón de Contratistas.

Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX, México | 2015

Cierre administrativo de los trabajos ejecutados en el Hotel Park Royal Puerto Vallarta.

GMC9 | Puerto Vallarta, Jalisco, México | 2019

Cierre administrativo y control de órdenes de cambio en obra del Aeropuerto de Tijuana.

ARENA | Tijuana, Baja California, México | 2022

Cierre de contratos de empresas intervinientes en Estadio GNP y obras complementarias en la Magdalena Mixhuca.

OCESA | Ciudad de México, CDMX, México | 2024-2025

Con más de 35 años de trayectoria, Ditapsa continúa participando en la supervisión y gestión técnica de proyectos de infraestructura y edificación, aportando experiencia, rigor técnico y compromiso profesional en cada obra.

Esta trayectoria nos permite seguir acompañando el desarrollo de nuevos proyectos, contribuyendo con conocimiento técnico, control y responsabilidad profesional en cada etapa de su ejecución.